



改善箇所説明図



②ベンリィe 6機種



交換修理用部品の駆動用モータにおいて、モータアッセンブリまたはモータケースへの打刻指示が不適切なため、定格出力が打刻されていない。そのため、当該部品を車両に組み付けた場合、法規に適合しない。

改善の内容

- ①EM1e: は、モータアッセンブリを良品に交換する。
- ②ベンリィe 6機種は、モータケースを良品に交換する。

注: は交換部品を示す。

識別: 改善済みのモータアッセンブリまたはモータケースは、定格出力の打刻により識別する。