

改善箇所説明図



TCAM (テレマティクスおよび接続性アンテナモジュール) において、制御プログラムが不適切なため、モバイルネットワーク回線に接続することができない。そのため、通信ができず、保安基準第43条の8 (事故自動緊急通報装置の基準) に適合しない。

改善の内容

全車両、TCAMのプログラムを対策プログラムに書き替える。
なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う。
－販売店に入庫して診断機により実施する。
－対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。

識別

作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るソフトウェアのバージョンが1.7.1以上であることにより識別する。

注： は、制御プログラムを修正する部品を示す。