


第4 依然として低い海岸の整備率

(1) 高潮対策


平成11年9月台風を受け実施した高潮緊急点検で対策が必要であるとされた箇所78海岸のうち11海岸(約14%)しか、過去5年間に事業着手できていません。



高潮緊急点検において要対策と判定された海岸の事業着手状況

(2) 津波対策

全国で約17%の海岸堤防等が想定津波高より低く、また、約30%が高いか低いか調査が未了です。




想定津波高に対する海岸堤防の高さ状況

海岸堤防の耐震化状況

(3) 海岸侵食対策

将来的に砂浜を復元・創出しなければならない海岸のうち再生された砂浜面積は約30%です。



復元・創出しなければならない砂浜の面積

このため、ハード・ソフトの両面の施策を充実し被害の最小化を目指して行く必要があります。