

主な点検結果の概要

全国 108 水系 230 河川 669 箇所で点検を実施。のべ約 14,800 人が参加。

- 全国の 108 水系 230 河川、669 箇所で「川の通信簿」による点検を実施しました。のべ約 14,800 人の参加者がありました。
- 参加者につきましては、各事務所で公募等により募集し、実際の河川の現場で点検を行っていただきました。




< 荒川（埼玉県）での点検風景 平成 15 年 7 月 >

評価の結果は、約 53% が 3 つ星評価、約 42% が 4 つ星評価

- 点検を実施した 669 箇所のうち、5 つ星評価が 5 箇所（0.7%）、4 つ星評価が 285 箇所（42.6%）、3 つ星評価が 353 箇所（52.8%）、2 つ星評価が 25 箇所（3.7%）、1 つ星評価が 1 箇所（0.1%）という結果になりました。

5 段階評価の分布（箇所数）



5つ星の良い評価を得た河川空間は5箇所

- 5つ星の良い評価を得た河川空間は、669箇所中、5箇所でした。
- 主に「自然の豊かさ」「散策施設」などにおいて高い評価を得ています。

No.	整備局	水系名	河川名	市町村名	河川空間名
1	東北	最上川	最上川	中山町	長崎せせらぎ公園
2	東北	最上川	最上川	寒河江市	寒河江水辺プラザ
3	中部	木曽川	木曽川南派川	一宮市	国営木曽三川公園
4	中部	木曽川	杭瀬川	大垣市	杭瀬川スポーツ公園
5	中国	芦田川	芦田川	府中市	河佐峡

< 5つ星の評価を得た河川空間の例 >




芦田川 河佐峡



最上川 長崎せせらぎ公園

点検項目において、「現在の状態が良い」とされた項目は、「豊かな自然」「景色のよさ」「散歩のしやすさ」などの項目

- 669 の点検箇所において、参加者が、現在の状況が「良い」とした項目は、「豊かな自然」「景色のよさ」「散歩のしやすさ」などでした。



点検項目において、「現在の状態が悪い」とされた項目は、「トイレ」「休憩施設や木陰」「案内看板」などの項目

- 669 の点検箇所において、「悪い」とされた点検項目は、「トイレ」や「休憩施設や木陰」が多く、今後の主な改善事項と言えます。

