


これまで行われてきた 水辺の整備は市民に概ね評価


- 「良い水辺」と評価された施設系の項目についてみると、ほとんどの箇所で施設整備が行われています。一方、「悪い水辺」と評価された施設系の項目では、施設の整備があまり行われていません。
- このことから、これまで行われてきた水辺の整備は市民に概ね評価されていると考えられます。
- 今後、水辺ごとの課題を分析し、よりよい川づくりを目指します。

高い評価を得た箇所は各項目における整備率が高いことがわかる。

現在の状態が「良い」(%) : 上位30箇所を抽出し集計




整備状況(%) 上位30箇所を抽出し集計



低い評価を得た箇所は各項目における整備率が低いことがわかる。

現在の状態が「悪い」(%) : 下位30箇所を抽出し集計



整備状況(%) : 下位30箇所を抽出し集計

