

要対策箇所の状況写真（直轄管理河川）

コンクリート護岸の破損



のり面崩れ



雨水による土砂の流出



イノシシによる堀荒らし

