

平成28年4月16日に熊本県で発生した人工斜面(宅地擁壁等)の崩壊に対して 災害関連緊急事業(特例措置)を実施します

(その1)


国土交通省砂防部
平成29年1月25日

平成28年熊本地震に伴い発生したがけ崩れ(擁壁等を含む)に対して、熊本市、大津町、西原村、御船町、益城町が緊急的に対策工事を実施します。

<事業名>

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業【特例】

【位置図】



【八景水谷2丁目(その1)地区】
 場所 : 熊本県熊本市北区
 崩壊の規模 : 幅18m 高さ6m
 事業費 : 約2,000万円
 主な対策工 : 法面工



【春日6丁目(その1)地区】
 場所 : 熊本県熊本市西区
 崩壊の規模 : 幅41m 高さ4m
 事業費 : 約2,000万円
 主な対策工 : 擁壁工



【山ノ内4丁目(その1)地区】
 場所 : 熊本県熊本市東区
 崩壊の規模 : 幅73m 高さ4m
 事業費 : 約4,000万円
 主な対策工 : 法面工



【健軍本町(その3)地区】
 場所 : 熊本県熊本市東区
 崩壊の規模 : 幅42m 高さ4m
 事業費 : 約1,000万円
 主な対策工 : 擁壁工



【出町(その1)地区】
 場所 : 熊本県熊本市西区
 崩壊の規模 : 幅29m 高さ5m
 事業費 : 約2,000万円
 主な対策工 : 法面工



【池田1丁目(その7)地区】
 場所 : 熊本県熊本市西区
 崩壊の規模 : 幅11m 高さ5m
 事業費 : 約1,000万円
 主な対策工 : 擁壁工



【外牧地区】
 場所 : 熊本県菊池郡大津町
 崩壊の規模 : 幅45m 高さ9m
 事業費 : 約4,000万円
 主な対策工 : 擁壁工



【河原(A5-2-1)地区】
 場所 : 熊本県阿蘇郡西原村
 崩壊の規模 : 幅25m 高さ4m
 事業費 : 約2,000万円
 主な対策工 : 法面工



【小森(N-36)地区】
 場所 : 熊本県阿蘇郡西原村
 崩壊の規模 : 幅57m 高さ4m
 事業費 : 約2,000万円
 主な対策工 : 擁壁工



【災害関連緊急事業等における特例措置】

平成28年熊本地震により発生したがけ崩れについて、放置すれば次期降雨や余震等で周辺の住家及び各種公共施設などに被害が拡大するおそれがある場合、高さ3m以上の小規模な急傾斜地や宅地擁壁等に対する対策についても、一定の要件を満たせば対策が実施できるよう採択要件の緩和を行いました。

【宮山(N-51)地区】
 場所 : 熊本県阿蘇郡西原村
 崩壊の規模 : 幅58m 高さ6m
 事業費 : 約3,000万円
 主な対策工 : 法面工



【宮山(Q-59)地区】
 場所 : 熊本県阿蘇郡西原村
 崩壊の規模 : 幅12m 高さ4m
 事業費 : 約1,000万円
 主な対策工 : 法面工



【宮山(Q-79)地区】
 場所 : 熊本県阿蘇郡西原村
 崩壊の規模 : 幅12m 高さ3m
 事業費 : 約1,000万円
 主な対策工 : 法面工



【鳥子(R-15)地区】
 場所 : 熊本県阿蘇郡西原村
 崩壊の規模 : 幅21m 高さ8m
 事業費 : 約2,000万円
 主な対策工 : 法面工



【河原(A6-27-1)地区】
 場所 : 熊本県阿蘇郡西原村
 崩壊の規模 : 幅27m 高さ6m
 事業費 : 約2,000万円
 主な対策工 : 法面工



【高木1地区】
 場所 : 熊本県上益城郡御船町
 崩壊の規模 : 幅26m 高さ11m
 事業費 : 約2,000万円
 主な対策工 : 擁壁工,法面工



【滝川2地区】
 場所 : 熊本県上益城郡御船町
 崩壊の規模 : 幅30m 高さ4m
 事業費 : 約1,000万円
 主な対策工 : 擁壁工,法面工



【辺田見7地区】
 場所 : 熊本県上益城郡御船町
 崩壊の規模 : 幅15m 高さ4m
 事業費 : 約1,000万円
 主な対策工 : 擁壁工



【辺田見9地区】
 場所 : 熊本県上益城郡御船町
 崩壊の規模 : 幅55m 高さ3m
 事業費 : 約2,000万円
 主な対策工 : 擁壁工



【滝尾4地区】
 場所 : 熊本県上益城郡御船町
 崩壊の規模 : 幅29m 高さ5m
 事業費 : 約2,000万円
 主な対策工 : 法面工



【杉堂3地区】
 場所 : 熊本県上益城郡益城町
 崩壊の規模 : 幅28m 高さ9m
 事業費 : 約2,000万円
 主な対策工 : 法面工



【寺迫8地区】
 場所 : 熊本県上益城郡益城町
 崩壊の規模 : 幅26m 高さ3m
 事業費 : 約1,000万円
 主な対策工 : 擁壁工



【辻のしろ3地区】
 場所 : 熊本県上益城郡益城町
 崩壊の規模 : 幅40m 高さ3m
 事業費 : 約1,000万円
 主な対策工 : 擁壁工



【たばる地区】
 場所 : 熊本県上益城郡益城町
 崩壊の規模 : 幅45m 高さ6m
 事業費 : 約4,000万円
 主な対策工 : 擁壁工



【小谷1地区】
 場所 : 熊本県上益城郡益城町
 崩壊の規模 : 幅40m 高さ4m
 事業費 : 約2,000万円
 主な対策工 : 擁壁工



おやつ
【小谷2地区】

場所 : 熊本県上益城郡益城町
崩壊の規模 : 幅45m 高さ3m
事業費 : 約1,000万円
主な対策工 : 擁壁工



おやつ
【小谷4地区】

場所 : 熊本県上益城郡益城町
崩壊の規模 : 幅30m 高さ4m
事業費 : 約1,000万円
主な対策工 : 擁壁工



うちでら
【内寺1地区】

場所 : 熊本県上益城郡益城町
崩壊の規模 : 幅77m 高さ39m
事業費 : 約8,000万円
主な対策工 : 法面工

