

【施設効果事例】新湯川砂防堰堤（青森県下北郡風間浦村下風呂）

しんゆかわ

しもきたぐん

かざまうらむら

しもふる

災害発生日：令和3年8月10日

降雨状況：連続雨量 394mm

時間最大雨量 59mm


※下風呂雨量観測所

発生箇所：青森県下北郡風間浦村下風呂


状況：台風第9号から変化した温帯低気圧に伴う大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。下流地区にある観光施設（下風呂温泉街）を含む人家及び国道279号への被害を未然に防止した。

位置図

青森県
下北郡風間浦村下風呂



全景



土石流発生直後 (R3.8.12撮影)

3号堰堤による土石流捕捉状況



写真：アジア航測(株)提供

4号堰堤による土石流捕捉状況

