

6. 家屋などの被災状況

写真 6-1



学校のブロック塀に破壊は見られるが、学校は一段高い位置にあるため、校舎などの被害は見られない

写真 6-2



写真 6-4



被災した家屋の陸側にまで被害が及んでいる

写真 6-3




写真 6-5



一列内陸側の家屋には大きな損傷は見られない

外壁が損傷したと思われる家屋

写真 6-6




損傷を受けた工場

外壁が一部損傷したと思われる集合住宅



写真 6-9


写真 6-8



大きな損傷の見られない家屋



写真 6-10



- 家屋全壊
- 家屋半壊
- 家屋一部損壊(2階建)
- 家屋一部損壊(1階建)
- ブロック壁など一部倒壊



写真 6-16



写真 6-14



堤防倒壊区間の民家

写真 6-17



堤防倒壊区間ではないが写真中央の家屋は全壊しており、隣の家屋も1階が被災を受けている

写真 6-15



写真 6-13



写真 6-12

堤防倒壊区間の南側では倒壊区間より遠ざかるにつれて被災の程度が小さくなっている

写真 6-11

