

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.1km地点 崩落箇所



1/5啓開済



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所



啓開中



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所

啓開中



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所

啓開中



R6.1.13撮影




R6.1.12撮影



R6.1.12撮影

● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所

啓開中



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所

啓開中



啓開作業状況

至志賀町

至輪島市役所

R6.1.16撮影

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から3.0km地点 中屋トンネル まで現地調査実施 トンネル内部で覆工崩落



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.3km地点 土砂堆積の啓開状況

啓開中



堆積土砂の状況

R6.1.15撮影



堆積土砂の状況

R6.1.15撮影



堆積土砂の啓開作業状況

R6.1.15撮影

● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.4km地点 電柱倒壊、崩落、舗装亀裂


啓開中



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から2.9km地点(輪島市稲屋町付近)の路面変状の状況



1/6啓開済



R6.1.7撮影

● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から7.9km地点(輪島市繩又町付近)の倒木、路面陥没の状況



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から7.9km地点(輪島市繩又町付近)の崩落箇所状況

啓開中



啓開作業状況

輪島市役所

R6.1.10撮影



啓開作業状況

輪島市役所

R6.1.11撮影




啓開作業状況

輪島市役所

R6.1.11撮影

● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から7.9km地点(輪島市縄又町付近)の崩落箇所状況

啓開中



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から10.3km地点(輪島市縄又町付近)の建物倒壊、崩落の状況

啓開中

被災状況(輪島市方向から志賀町方向を望む)



至 志賀町

R6.1.15撮影

至 輪島市役所

啓開作業状況



至 志賀町

至 輪島市役所

R6.1.16撮影



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から10.3km地点(輪島市縄又町付近)の建物倒壊、崩落の状況

啓開中



被災状況(志賀町方向から輪島市方向を望む)



啓開作業状況



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から10.5km地点 崩壊

啓開中



(写真の反対側で1工区からも啓開作業実施中)



啓開作業状況

至 志賀町

至 輪島市役所

R6.1.16撮影