

● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.1km地点 崩落箇所



1/5啓開済

被災状況

至志賀町

至輪島市役所

R6.1.2撮影(防災ヘリにて)



啓開後

至志賀町

R6.1.7撮影(Car-SATにて)

至輪島市役所



- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所



啓開中



啓開作業状況



啓開作業状況



啓開作業状況



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所

啓開中

1月9日 啓開作業状況



R6.1.9撮影

1月10日 啓開作業状況



R6.1.10撮影

1月11日 啓開作業状況



至 輪島市役所

元の道路

至 志賀町

R6.1.11撮影

1月12日 啓開作業状況



至 輪島市役所

至 志賀町

R6.1.12撮影

● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所

啓開中



啓開作業状況



R6.1.13撮影

啓開作業状況



R6.1.12撮影

啓開作業状況




R6.1.12撮影




● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所

啓開中



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所

啓開中



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から3.0km地点 中屋トンネル まで現地調査実施 トンネル内部で覆工崩落



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.3km地点 土砂堆積の啓開状況

啓開中



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.4km地点 電柱倒壊、崩落、舗装亀裂

啓開中



被災状況(電柱倒壊、崩壊)



被災状況(舗装亀裂)



崩壊箇所の啓開作業状況



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.4km地点 電柱倒壊、崩落、舗装亀裂



啓開中



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から2.9km地点(輪島市稲屋町付近)の路面変状の状況



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から7.9km地点(輪島市縄又町付近)の倒木、路面陥没の状況




● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から7.9km地点(輪島市縄又町付近)の崩落箇所の状況

啓開中



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から7.9km地点(輪島市縄又町付近)の崩落箇所の状況

啓開中



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から10.3km地点(輪島市縄又町付近)の建物倒壊、崩落の状況

啓開中



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から10.3km地点(輪島市縄又町付近)の建物倒壊、崩落の状況

啓開中



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から10.5km地点 崩壊

啓開中



(写真の反対側で1工区からも啓開作業実施中)



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から1.9km地点(輪島市稲舟町付近) 路面変状の状況

1/5啓開済



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から2.2km地点(輪島市稲舟町付近) 崩落箇所状況

1/13啓開済



着手前



R6.1.5撮影

着手前



R6.1.5撮影

- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から2.2km地点(輪島市稲舟町付近) 崩落箇所の状況

1/13啓開済




● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から2.2km地点(輪島市稲舟町付近) 崩落箇所状況

1/13啓開済



R6.1.6撮影



R6.1.6撮影



R6.1.6撮影



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影

● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から2.2km地点(輪島市稲舟町付近) 崩落箇所の状況

1/13啓開済

啓開作業状況



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影

● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から2.2km地点(輪島市稲舟町付近) 崩落箇所の状況

1/13啓開済

啓開作業状況



- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から2.2km地点(輪島市稲舟町付近) 崩落箇所の状況

1/13啓開済

啓開作業状況



R6.1.13.10時 啓開完了後の状況



- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から5.8km地点(輪島市深見町付近) 路面陥没・亀裂

1/16啓開済



被災状況

至 珠洲市

至 輪島市役所

R6.1.13撮影

啓開作業状況

(電線管理者による架空線垂れ下がり処理)

至 輪島市役所

至 珠洲市

R6.1.14撮影

啓開作業状況

至 珠洲市

R6.1.14撮影

至 輪島市役所

- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から5.8km地点(輪島市深見町付近) 路面陥没・亀裂

1/16啓開済



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から5.9km地点(輪島市深見町付近) 路面陥没・亀裂

1/16啓開済



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から6.5km地点(輪島市深見町付近) 深見橋 段差

1/16啓開済



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から6.5km地点(輪島市深見町付近) 架空線垂れ下がり

1/16啓開済



- 自衛隊の協力により、輸送艦「おおすみ」およびホバークラフトにて輪島市深見町に道路啓開部隊や資材を陸揚げ。



自衛隊輸送艦「おおすみ」乗船前
(金沢港クルーズターミナル)



自衛隊輸送艦「おおすみ」乗船状況



自衛隊輸送艦「おおすみ」乗船状況



- 自衛隊の協力により、輸送艦「おおすみ」およびホバークラフトにて輪島市深見町に道路啓開部隊や資材を陸揚げ。



● 輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ1.6km 崩落箇所の状況

1/6啓開済



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ1.6km 崩落箇所状況

1/7啓開済



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ1.8km 崩落箇所の状況

1/9啓開済



● 輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ1.8km 崩落箇所状況

1/9啓開済



工事名 (仮称)令和6年能登半島地震災害復旧工事
 工種 測点
 啓開作業完了
 12-1
 立会者:諏訪監督官
 大成建設(株) 令和6年1月9日

●輪島市里町地内において、消防からの要請により名舟行幸付近で救命救急活動 に協力



●輪島市里町地内において、消防からの要請により名舟行幸付近で救命救急活動 に協力



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等

啓開中

啓開前(消防による搜索活動)



R6.1.11撮影

消防搜索後、
啓開作業開始

至 珠洲市



工事件名 国道249号エリア緊急復旧
工事場所 ⑥
施工状況
乗用車撤去状況
R6.1.11撮影

至
輪島市役所

啓開作業状況



至 珠洲市

R6.1.11撮影

啓開作業状況

至 珠洲市



工事件名 国道249号エリア緊急復旧
工事場所 ⑥
施工状況
崩落土砂撤去状況
R6.1.11撮影

至
輪島市役所

令和6年能登半島地震 国道249号 道路啓開5工区の状況 (担当会社:株式会社大林組)

1/17

19:00現在

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等

啓開中



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等

啓開作業状況



啓開作業状況



啓開中

啓開作業状況



啓開作業状況



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等

啓開中

啓開作業状況

至 珠洲市

工事件名 国道249号エリア緊急復旧
工事場所 崩落箇所③

道路啓開
特殊車両他用

株式会社 大林組

2024/01/16

至 輪島市役所

R6.1.16撮影

啓開作業状況

至 珠洲市

至
輪島市役所

R6.1.16撮影

啓開作業状況

至 珠洲市

至 輪島市役所

R6.1.16撮影

啓開作業状況

至 珠洲市

至 輪島市役所

R6.1.17撮影

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等

啓開中

啓開作業状況



啓開作業状況



●輪島市渋田町地内において、消防からの要請により救命救急活動に協力



●輪島市渋田町地内において、消防からの要請により救命救急活動に協力

