

●輪島市里町地内において、消防からの要請により名舟行幸付近で救命救急活動 に協力



●輪島市里町地内において、消防からの要請により名舟行幸付近で救命救急活動 に協力



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等

啓開中



R6.1.6撮影



R6.1.6撮影

至 輪島市役所



R6.1.6撮影

至 珠洲市

至 輪島市役所



R6.1.6撮影

至 珠洲市

至 輪島市役所



R6.1.6撮影

至 珠洲市

至 輪島市役所

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等

啓開中

啓開前(消防による搜索活動)



R6.1.11撮影

消防搜索後、
啓開作業開始

至 珠洲市



工事件名 国道249号エリア緊急復旧
工事場所 ⑥
施工状況
乗用車撤去状況
R6.1.11撮影

至
輪島市役所

啓開作業状況



至 珠洲市

R6.1.11撮影

啓開作業状況

至 珠洲市



工事件名 国道249号エリア緊急復旧
工事場所 ⑥
施工状況
崩落土砂撤去状況
R6.1.11撮影

至
輪島市役所

令和6年能登半島地震 国道249号 道路啓開5工区の状況 (担当会社:株式会社大林組)

1/26

19:00現在

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等

啓開中




●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等

啓開中



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等

啓開中



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等

啓開中



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.5km地点 崩落箇所等

啓開中

啓開作業状況



啓開作業状況



啓開作業状況



啓開作業状況



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ0.7km地点 渋田橋取付部 段差

啓開中



啓開作業状況



2024/01/20

R6.1.20撮影

工事件名 国道249号エリア緊急復旧工事
工事場所 石川県輪島市渋田町テ28付近
渋田橋
端部段差砕石敷均し
北緯 37.4351
東経 137.0345
株式会社 大林組 2024/01/20

●輪島市渋田町地内 崩落箇所 被災状況

啓開済



●輪島市渋田町地内 崩落箇所 被災状況

啓開済



崩落箇所②の被災状況



崩落箇所②の啓開作業状況



崩落箇所②の啓開作業状況



崩落箇所②の啓開作業状況

●輪島市渋田町地内 舗装亀裂箇所 被災状況

啓開済



舗装亀裂箇所の啓開作業状況



●輪島市渋田町地内 橋梁取付部段差 被災状況

啓開済



橋梁取付部段差箇所の啓開作業状況



工事件名 国道249号エリア緊急復旧

工事場所 輪島市渋田町

渋田⑤ 道路啓開
北緯37.4314
東経137.0396

施工状況
R6.1.21撮影

株式会社 大林組

2024/01/21

●輪島市渋田町地内 橋梁取付部段差 被災状況

啓開済



崩落箇所③の啓開後の状況



崩落箇所③の状況



R6.1.22撮影

R6.1.22撮影

●輪島市渋田町地内において、消防からの要請により救命救急活動に協力



●輪島市渋田町地内において、消防からの要請により救命救急活動に協力



●輪島市町野町曾々木「県道取付交差点」から西へ0.2km地点、0.7km地点、1.8km 路面変状

啓開済



路面変状箇所の啓開作業状況

至 輪島市役所

工事件名 国道249号エリア緊急復旧
工事場所 輪島市町野町西時国
県道取付交差点から
西へ0.2km地点
R6.1.23撮影
至 珠洲市

路面変状箇所の啓開状況

至 輪島市役所

工事件名 国道249号エリア緊急復旧
工事場所 輪島市町野町西時国
県道取付交差点から
西へ0.2km地点
R6.1.23撮影
至 珠洲市

路面変状箇所の啓開状況

至 輪島市役所

工事件名 国道249号エリア緊急復旧
工事場所 輪島市町野町大川
曾々木道路補修
施工完了
北緯37.4度
東経137.6度
県道取付交差点から
西へ1.8km地点
R6.1.23撮影
至 珠洲市

路面変状箇所の啓開状況

至 輪島市役所

工事件名 国道249号エリア緊急復旧
工事場所 輪島市町野町大川
曾々木道路補修
施工完了
北緯37.4度
東経137.6度
県道取付交差点から
西へ0.7km地点
R6.1.23撮影
至 珠洲市

●輪島市町野町曾々木「県道取付交差点」から西へ0.5km地点 天神橋取付部 段差

啓開済



天神橋東側の段差発生箇所の啓開状況



天神橋西側の段差発生箇所の啓開状況



天神橋西側の段差発生箇所の啓開状況



●輪島市町野町大川～渋田町間で大規模崩落 啓開不可

啓開不可



地震前から片側交互通行規制を実施し、道路工事を行っていた現場

●輪島市町野町大川～渋田町間で大規模崩落 啓開不可

啓開不可



●輪島市町野町大川～渋田町間で大規模崩落 啓開不可

啓開不可



崩落箇所の被災状況



●輪島市町野町曾々木「県道取付交差点」から東へ1.3km地点 まで現地調査実施

輪島市町野町曾々木と珠洲市真浦町を結ぶ 八世乃(はせの)洞門新トンネル 珠洲市側坑口部 落石、崩土堆積



1/27啓開済

八世乃洞門新トンネル 珠洲市側坑口部 被災状況



R6.1.10撮影



R6.1.17撮影

至 輪島市役所



至 輪島市役所

R6.1.15撮影



至 輪島市役所

R6.1.15撮影

●輪島市町野町曾々木「県道取付交差点」から東へ1.3km地点

輪島市町野町曾々木と珠洲市真浦町を結ぶ 八世乃(はせの)洞門新トンネル 珠洲市側坑口部 落石、崩土堆積

八世乃洞門新トンネル

珠洲市側坑口部 外側の被災状況



1/27啓開済

啓開作業状況



啓開作業状況



啓開作業状況



● 輪島市町野町曾々木「県道取付交差点」から東へ1.3km地点

輪島市町野町曾々木と珠洲市真浦町を結ぶ 八世乃(はせの)洞門新トンネル 珠洲市側坑口部 落石、崩土堆積

1/27啓開済



●輪島市町野町曾々木「県道取付交差点」から東へ1.3km地点

輪島市町野町曾々木と珠洲市真浦町を結ぶ 八世乃(はせの)洞門新トンネル 珠洲市側坑口部 落石、崩土堆積



●輪島市町野町曾々木「県道取付交差点」から東へ1.3km地点

輪島市町野町曾々木と珠洲市真浦町を結ぶ 八世乃(はせの)洞門新トンネル 珠洲市側坑口部 落石、崩土堆積

1/27啓開済

啓開作業状況

R6.1.25撮影



至 輪島市役所

至 珠洲市真浦町

啓開作業状況

R6.1.25撮影



至 珠洲市真浦町

至 輪島市役所

啓開作業状況



R6.1.26撮影

啓開作業状況



R6.1.26撮影

啓開作業状況



R6.1.26撮影

1/27啓開済

●輪島市仁江町から真浦町間の「逢坂トンネル」は、真浦町側坑口が 崩落

啓開不可



逢坂トンネル真浦町坑口の被災状況



至 輪島市役所

● 珠洲市若山町出田地内「すずなり西口交差点」から2.0km地点 崩落箇所

啓開不可



- 珠洲市若山町出田地内「すずなり西口交差点」から2.0km地点の崩落箇所を迂回するルート(青点線)



● 珠洲市若山町出田地内「すずなり西口交差点」から2.0km地点 崩落箇所迂回ルートの啓開

迂回ルート
啓開済



● 珠洲市若山町出田地内「すずなり西口交差点」から8.6km地点 トンネル覆工崩落箇所

啓開不可



● 珠洲市若山町出田地内「すずなり西口交差点」から8.6km地点 トンネル覆工崩落箇所

啓開不可



学識者・土研・国総研による調査状況



学識者・土研・国総研による調査状況

R6.1.11撮影

● 珠洲市大谷町「県道取付交差点」から6.6km地点 珠洲市仁江町 崩落箇所 まで現地調査実施



被災状況



被災状況



- 国道249号大谷トンネルの迂回ルートとなる県道272号上黒丸大谷線で 路面変状(珠洲市大谷町地内)

1/9啓開済

被災状況



【国道249号大谷トンネル通行止めに伴う迂回路】

県道40号線、県道272号線などを経由して珠洲市大谷町まで普通車は通行可能。大型車は一部通行止め箇所あり(次ページ参照)



啓開作業状況





啓開後



- 国道249号大谷トンネルの迂回ルートとなる県道272号上黒丸大谷線で 崩壊(珠洲市大谷町地内)
- 1月16日に普通車が通行可能な迂回路が完成。引き続き、大型車が通行可能な迂回路を整備中。

啓開済

大型車が通行可能な
迂回路を整備中



凡 例	
——	1/16完成 迂回路(大型車通行不可)
.....	整備中の大型車も通行可能な迂回路

- 国道249号大谷トンネルの迂回ルートとなる県道272号上黒丸大谷線で 崩壊(珠洲市大谷町地内)

啓開済

大型車が通行可能な
迂回路を整備中

啓開作業状況
(崩壊箇所を迂回するルート)



啓開作業状況



啓開作業状況



啓開作業状況



- 国道249号大谷トンネルの迂回ルートとなる県道272号上黒丸大谷線で 崩壊(珠洲市大谷町地内)

啓開済

大型車が通行可能な
迂回路を整備中

啓開作業状況

R6.1.14撮影



啓開作業状況

R6.1.14撮影



工事名 令和6年能登半島地震 緊急対応	
工 種	測 点
改良材 攪拌状況	
立会者	
R6年1月14日	施工者

啓開作業状況

R6.1.14撮影



工事名 令和6年能登半島地震 緊急対応	
工 種	測 点
改良材 攪拌状況	
立会者	
R6年1月14日	施工者

迂回路完成 (引き続き、大型車が通行可能な迂回路を整備)



R6.1.16撮影

- 国道249号大谷トンネルの迂回ルートとなる県道272号上黒丸大谷線で 崩壊(珠洲市大谷町地内)



凡 例

- 1/16完成 迂回路(大型車通行不可)
- 整備中の大型車も通行可能な迂回路

大型車が通行可能な迂回路を整備中

大型車が通行可能な
迂回路を整備中



R6.1.18撮影

大型車が通行可能な迂回路を整備中



R6.1.18撮影

● 国道249号大谷トンネルの迂回ルートとなる県道272号上黒丸大谷線で 崩壊(珠洲市大谷町地内)

大型車が通行可能な
迂回路を整備中

大型車が通行可能な迂回路を整備中



● 国道249号大谷トンネルの迂回ルートとなる県道272号上黒丸大谷線で 舗装損傷箇所を啓開

啓開済

舗装損傷箇所を啓開状況



舗装損傷箇所を啓開状況



舗装損傷箇所を啓開状況



舗装損傷箇所を啓開状況

