

●鳳珠郡能登町石井付近の石井交差点から 3.5km地点 鳳珠郡能登町小間生地区付近 亀裂箇所

啓開済




● 鳳珠郡能登町石井付近の石井交差点から 4.8km地点 輪島市町野町北円山地区付近 崩壊箇所

啓開済



● 鳳珠郡能登町石井付近の石井交差点から 5.2km地点 輪島市町野町北円山付近 崩壊箇所 (自衛隊と連携)



●鳳珠郡能登町石井付近の石井交差点から 5.2km地点 輪島市町野町北円山付近 崩壊箇所 (自衛隊と連携)

③崩落箇所の啓開作業状況



③崩落箇所の啓開作業状況



啓開済

③崩落箇所の啓開作業状況



● 鳳珠郡能登町石井付近の石井交差点から 5.2km地点 輪島市町野町北円山付近 崩壊箇所 (自衛隊と連携)

1/19啓開済

③ 崩落箇所の啓開後の状況



③ 崩落箇所の啓開後の状況



③ 崩落箇所の啓開後の状況



●鳳珠郡能登町石井付近の石井交差点から 6.4km地点 輪島市町野町真久地区付近 崩壊箇所

啓開済



④崩壊箇所の啓開作業状況

(輪島市町野町真久地区)



R6.1.16撮影

④崩壊箇所の啓開後の状況

(輪島市町野町真久地区)



R6.1.21撮影

④崩壊箇所の啓開後の状況


(輪島市町野町真久地区)



R6.1.21撮影

● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から2.1km付近 珠洲市宝立町柏原付近 擁壁破損

啓開済



①擁壁破損箇所の被災状況



至 国道249号

R6.1.17撮影

①擁壁破損箇所の被災状況



至 国道249号

R6.1.18撮影

①擁壁破損箇所の啓開作業状況



至 国道249号

至 能登町

R6.1.18撮影

①擁壁破損箇所の啓開作業状況



①擁壁破損箇所の啓開作業状況



啓開済

①擁壁破損箇所の啓開作業状況




①擁壁破損箇所の啓開作業状況



● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から2.2km付近 珠洲市宝立町柏原付近 道路陥没

啓開済



②陥没箇所の被災状況




②陥没箇所の啓開後の状況




● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から2.3km付近 珠洲市宝立町柏原付近 路面亀裂

啓開済



● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から2.4km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所

啓開済



④崩落箇所の被災状況



R6.1.17撮影

④崩落箇所の啓開作業状況



R6.1.18撮影

至 能登町


④崩落箇所の啓開作業状況




R6.1.18撮影


● 珠洲市宝立町鵜飼地内「金峰寺交差点」から2.4km付近 珠洲市宝立町柏原付近 崩落箇所

啓開済





● 珠洲市宝立町鵜飼地区金峰寺交差点から3.0km付近 珠洲市宝立町柏原付近 被災状況 現地調査実施



啓開中

⑧崩落箇所の啓開作業状況



⑧崩落箇所①の啓開作業状況



⑧崩落箇所②の啓開作業状況



啓開中

⑧崩落箇所③の啓開作業状況



⑧崩落箇所④の啓開作業状況



⑧崩落箇所の啓開作業状況



⑧崩落箇所の啓開作業状況



⑧崩落箇所の啓開作業状況



啓開中

⑧崩落箇所への啓開作業状況



⑧崩落箇所への啓開作業状況



- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.5km地点付近 崩落箇所

啓開済



- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.8km地点付近 崩落箇所

啓開済



啓開作業状況



至 浦上交差点

R6.1.9撮影

被災状況



至 浦上交差点

R6.1.9撮影

啓開完了



至 浦上交差点

R6.1.10撮影

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から5.7km地点付近 崩落箇所

1/11 啓開済



至 浦上交差点

R6.1.10撮影

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から5.8km地点付近 崩落箇所

啓開不可



被災状況



啓開作業状況



啓開作業状況



● 県道38号線の啓開不可箇所を迂回するため林道及び県道266号線を経由した迂回ルートを啓開

啓開中



①崩落箇所の被災状況




①崩落箇所の被災状況、啓開作業状況



③段差・崩落箇所の被災状況



②崩落箇所の被災状況



- 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から7.9km地点付近 崩落箇所

啓開済



- 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から7.9km地点付近 崩落箇所

啓開済



- 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から8.6km地点付近 崩落箇所

啓開済



- 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から5.9km、6.2km地点付近 路面変状

啓開済



啓開済箇所(国道249号から5.9km地点)



R6.1.10撮影

啓開作業状況(国道249号から6.2km地点)



R6.1.10撮影 107

- 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から10.3km地点付近 輪島市町野町寺山付近 崩落



● 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から10.3km地点付近 輪島市町野町寺山付近 崩落

啓開不可



- 珠洲市若山町宇都山地内国道249号取付部交差点から7.9km地点付近 崩落箇所

啓開不可



至 輪島市里町

至輪島市町野町鈴屋



至輪島市町野町鈴屋



至輪島市里町

● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より0.9km地点 輪島市別所谷町付近 崩壊箇所の啓開作業状況

啓開中



被災状況①



至 穴水町

至 国道249号

R6.1.16撮影

被災状況②



至 穴水町

至 国道249号

R6.1.16撮影 111

被災状況③



至 穴水町

至 国道249号

R6.1.19撮影

● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より0.9km地点 輪島市別所谷町付近 崩壊箇所の啓開作業状況

啓開中



被災状況



啓開作業状況



啓開作業状況




● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より0.9km地点 輪島市別所谷町付近 崩壊箇所の啓開作業状況

啓開中



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から1.1km地点 輪島市三井町長沢 路面亀裂箇所の啓開作業状況

啓開済



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から1.9km地点 輪島市三井町長沢 崩落箇所の啓開作業状況

啓開中



②崩落箇所の被災状況



②崩落箇所の啓開作業状況



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から1.9km地点 輪島市三井町長沢 崩落箇所の啓開作業状況

啓開中

②崩落箇所の啓開作業状況

至 県道51号



至 県道1号

R6.1.22撮影

②崩落箇所の啓開作業状況

至 県道1号



至 県道51号

R6.1.22撮影

● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から1.9km地点 輪島市三井町長沢 路面変状箇所の啓開作業状況

啓開中




● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から3.8km地点 輪島市空熊町 倒木箇所への啓開作業状況

啓開中



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から4.0km地点 輪島市空熊町 崩落箇所 の啓開作業状況



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から4.3km地点 輪島市空熊町 崩落箇所 の現地調査結果

