

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落



啓開後、3回目の崩落状況



至 能登町柳田

R6.1.15撮影

啓開後、3回目の崩落状況

至 国道249号



至 能登町柳田

R6.1.15撮影

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

再啓開後再崩落



啓開後、4回目の崩落状況



啓開後、4回目の崩落状況



# 令和6年能登半島地震 278 県道金蔵川西線の状況

1/26

19:00現在

● 輪島市町野町金蔵の県道277号、県道278号交差点 1.8km地点 輪島市町野町川西付近 崩壊箇所を調査



啓開不可



至 輪島市町野町鈴屋

被災状況①



被災状況②



● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影



R6.1.9撮影

● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済



至 輪島市 R6.1.7撮影

至 輪島市 R6.1.12撮影

● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済

被災状況



R6.1.12撮影

啓開作業状況



R6.1.12撮影



至輪島市

● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約2.4km地点 崩落

啓開済



被災状況

至 珠洲市笹波町



至 珠洲市役所

R6.1.11撮影

啓開作業中

至 珠洲市笹波町



至 珠洲市役所

R6.1.12撮影

- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約2.4km地点 崩落

啓開済



啓開作業中



R6.1.12撮影



R6.1.12撮影

● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約9.1km地点 崩落

啓開不可



● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.1km地点 段差

啓開済



## ● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.5km地点 路面亀裂



啓開済

### 被災状況



### 啓開完了



● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.6km地点 倒木



被災状況

R6.1.11撮影

珠洲市役所  
至 穴水町



至 珠洲市役所 R6.1.11撮影



啓開作業状況

R6.1.15撮影

工事名	令和6年能登半島地震 国道249号 道路復旧
工種	道路復旧工事
地点	R6.1.15 倒木除去状況
施工状況	(グリーンテック製広域農道) 若山の庄より 0.5km地点
西松建設(株)	

啓開済

啓開後



至 珠洲市役所

R6.1.15撮影

啓開済



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より 1.7km地点 輪島市房田町付近 崩落箇所の啓開作業状況



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より7.2km地点 輪島市大沢町付近 路面変状箇所の啓開作業状況



啓開作業状況

至 国道249号

R6.1.21撮影

● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から1.4km地点付近 崩落箇所の現地調査結果



斜面崩落①



斜面崩落①



● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から2.1km地点付近 崩落箇所の現地調査結果



● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から2.7km地点付近 崩落箇所の現地調査結果



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から約7.7km 崩落箇所①の状況

啓開中



工事名	R6年能登半島地震対策
工種	
測点	輪島荒屋線①
<b>道路啓開作業</b>	
<b>施工状況</b>	
R6.1.18撮影	

● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況



- 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況

### 崩落箇所①の除雪作業状況



### 崩落箇所①の除雪作業状況



### 崩落箇所①の啓開作業状況




● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から約11.0km地点 崩落箇所②の状況



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から約11.4km地点 崩落箇所①の状況



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.2km地点（志賀町鹿頭地先） 崩壊



崩壊箇所①の被災状況



崩壊箇所①の啓開後の状況




啓開作業状況 R6.1.18撮影



1/18啓開済


● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.3km地点（志賀町鹿頭地先） 崩壊

啓開済



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.6km地点（志賀町鹿頭地先） 路面亀裂 の状況

啓開済



路面亀裂箇所①の被災状況



路面亀裂箇所①の啓開作業状況



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.8km地点（志賀町鹿頭地先） 路面亀裂 の状況

啓開済

