



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から1.1km地点 輪島市三井町長沢 路面亀裂箇所の啓開作業状況

啓開済



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から1.9km地点 輪島市三井町長沢 崩落箇所の啓開作業状況

啓開中



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から1.9km地点 輪島市三井町長沢 崩落箇所の啓開作業状況

啓開中

②崩落箇所の啓開作業状況



②崩落箇所の啓開作業状況




②崩落箇所の啓開作業状況



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から1.9km地点 輪島市三井町長沢 路面変状箇所の啓開作業状況

啓開中




● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から3.8km地点 輪島市空熊町 倒木箇所への啓開作業状況

啓開中



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から4.0km地点 輪島市空熊町 崩落箇所 の啓開作業状況


啓開中



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から4.0km地点 輪島市空熊町 崩落箇所 の啓開作業状況

啓開中

⑤崩落箇所啓開作業状況




⑤崩落箇所啓開作業状況



⑤崩落箇所啓開作業状況



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から4.3km地点 輪島市空熊町 崩落箇所 の現地調査結果



⑥崩落箇所被災状況

至 輪島市滝又町

至 輪島市三井町長沢

R6.1.19撮影

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落 (迂回路あり)



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落  
(迂回路あり)



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落  
(迂回路あり)



啓開後、3回目の崩落状況



啓開後、3回目の崩落状況

至 国道249号



至 珠洲道路

R6.1.15撮影

至 珠洲道路

R6.1.15撮影

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落  
(迂回路あり)



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落  
(迂回路あり)



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所


啓開後再崩落  
(迂回路あり)



啓開後、4回目の崩落状況



啓開後、4回目の崩落状況



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所



## 迂回路の状況



# 令和6年能登半島地震 278 県道金蔵川西線の状況

1/29

19:00現在

● 輪島市町野町金蔵の県道277号、県道278号交差点 1.8km地点 輪島市町野町川西付近 崩壊箇所を調査



至 輪島市町野町鈴屋

被災状況①



被災状況②



● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影

至 珠洲市役所



R6.1.9撮影

● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済



● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済



● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約2.4km地点 崩落

啓開済



被災状況

至 珠洲市笹波町



至 珠洲市役所

R6.1.11撮影

啓開作業中

至 珠洲市笹波町



至 珠洲市役所

R6.1.12撮影

● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約2.4km地点 崩落

啓開済



啓開作業中




R6.1.12撮影



R6.1.12撮影

- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約9.1km地点 崩落

啓開不可



● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.1km地点 段差

啓開済



● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.5km地点 路面亀裂



● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.6km地点 倒木



被災状況

R6.1.11撮影

珠洲市役所  
至 穴水町



至 珠洲市役所 R6.1.11撮影



啓開作業状況

R6.1.15撮影

工事名	令和6年能登半島道路 国 道249号 道路修繕
工種	
業種	建設業
R6.1.15 倒木除去状況	
施工状況	(グリーンテック前広域農道) 若山の庄より 0.5km地点
西松建設(株)	

啓開済

啓開後



至 珠洲市役所

R6.1.15撮影

啓開済



● 珠洲市宝立町春日野の珠洲市道で発生した崩落箇所の状況

啓開中



● 珠洲市宝立町春日野の珠洲市道で発生した崩落箇所の啓開作業状況

啓開中

啓開作業状況



啓開作業状況



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より 1.7km地点 輪島市房田町付近 崩落箇所の啓開作業状況



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より 7.2km地点 輪島市大沢町付近 路面変状箇所への啓開作業状況

啓開済



啓開作業状況



R6.1.21撮影


啓開後



R6.1.29撮影

● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より 7.4km地点 輪島市大沢町付近 崩壊箇所の啓開作業状況

啓開中



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より 4.4km地点 輪島市房田町付近 崩落箇所への啓開作業状況



啓開作業状況



啓開作業状況



● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から1.4km地点付近 崩落箇所の現地調査結果



斜面崩落①



斜面崩落①



● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から2.1km地点付近 崩落箇所の現地調査結果



● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から2.7km地点付近 崩落箇所の現地調査結果



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況

啓開中



工事名	R6年能登半島地震対策
工種	
測点	輪島荒屋線①
<b>道路啓開作業</b>	
<b>施工状況</b>	
R6.1.18撮影	

● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況



## ● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況

### 崩落箇所①の啓開作業状況



### 崩落箇所①の啓開作業状況



### 崩落箇所①の啓開作業状況



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所②の状況

崩落箇所②の啓開作業状況



崩落箇所②の啓開作業状況



崩落箇所②の啓開作業状況




● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から約11.0km地点 崩落箇所②の状況



## ● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から約11.4km地点 崩落箇所③の状況



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.2km地点（志賀町鹿頭地先） 崩壊



崩壊箇所①の被災状況



崩壊箇所①の啓開作業状況



崩壊箇所①の啓開後の状況




啓開作業状況

R6.1.18撮影




● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.3km地点（志賀町鹿頭地先） 崩壊

啓開済



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.6km地点（志賀町鹿頭地先） 路面亀裂 の状況

啓開済



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.8km地点（志賀町鹿頭地先） 路面亀裂 の状況

啓開済

