

● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より 1.7km地点 輪島市房田町付近 崩落箇所の啓開作業状況



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より7.2km地点 輪島市大沢町付近 路面変状箇所の啓開作業状況

啓開済



啓開作業状況

至 県道38号



至 国道249号

R6.1.21撮影

啓開後

至 県道38号



至 国道249号

R6.1.29撮影

● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より7.4km地点 輪島市大沢町付近 崩壊箇所の啓開作業状況

啓開済



● 輪島市大野町の国道249号接続交差点より 1.8km地点 倒木箇所の啓開作業状況

啓開済



● 輪島市大野町の国道249号接続交差点より 2.0km地点 倒木箇所の啓開作業状況

啓開済



啓開作業状況



● 輪島市大野町の国道249号接続交差点より約、4.4km付近 路面変状箇所の啓開作業状況

啓開済



R6.2.1撮影



R6.2.1撮影

● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から1.4km地点付近 崩落箇所の現地調査結果



● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から2.1km地点付近 崩落箇所の啓開作業状況


啓開中



● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から2.1km地点付近 崩落箇所の啓開作業状況

啓開中

斜面崩落②の啓開作業状況



斜面崩落②の啓開作業状況



斜面崩落②の啓開作業状況



● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から2.1km地点付近 崩落箇所の啓開作業状況

啓開中

斜面崩落②の啓開作業状況



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から約7.7km 崩落箇所①の状況

啓開済



工事名	R6年能登半島地震対策
工種	
測点	輪島荒屋線①
道路啓開作業	
施工状況	

R6.1.18撮影

● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況

啓開済

崩落箇所①の啓開作業状況

至 輪島市



至 志賀町荒屋

R6.1.20撮影

崩落箇所①の啓開作業状況

至 志賀町荒屋



至 輪島市

R6.1.21撮影

崩落箇所①の啓開作業状況

至 輪島市



至 志賀町荒屋

R6.1.22撮影

崩落箇所①の啓開作業状況

至 志賀町荒屋



至 輪島市

R6.1.25撮影

- 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況

啓開済

崩落箇所①の啓開作業状況



崩落箇所①の啓開作業状況



崩落箇所①の啓開作業状況



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所の状況

啓開済

崩落箇所①の啓開作業状況



崩落箇所①の啓開作業状況



崩落箇所①の啓開作業状況



崩落箇所①の啓開作業状況



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km 崩落箇所①の状況

啓開済

崩落箇所①の啓開作業状況

至 志賀町荒屋

至 輪島市

R6.1.31撮影

崩落箇所①の啓開作業状況

至 輪島市

至 志賀町荒屋

R6.1.31撮影

対象
輪島荒屋線②
東急建設株式会社

能登半島地震対策
工事
第3078号(輪島荒屋線②)
作業
1日 東急建設株式会社

● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から約8.9km付近 路面変状箇所①の状況

啓開済



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から約8.9km付近 路面変状箇所①の状況

啓開中



路面変状箇所Cの啓開作業状況



路面変状箇所Cの啓開作業状況



啓開中

● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から約11.0km地点 崩落箇所②の状況



啓開中

● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から約11.0km地点 崩落箇所②の状況

崩落箇所②の啓開作業状況

至 志賀町荒屋



崩落箇所②の啓開作業状況

至 輪島市



至 志賀町荒屋

R6.1.31撮影

崩落箇所②の啓開作業状況

至 輪島市



崩落箇所②の啓開作業状況

至 志賀町荒屋



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約11.0km地点 崩落箇所②の状況

啓開中

崩落箇所②の啓開作業状況



崩落箇所②の啓開作業状況



崩落箇所②の啓開作業状況



崩落箇所②の啓開作業状況



● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から約11.4km地点 崩落箇所の状況



至志賀町荒屋 R6.1.21撮影



至輪島市

R6.1.21撮影


● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約11.4km地点 崩落箇所③の状況

啓開中




● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.2km地点（志賀町鹿頭地先）崩壊

啓開済



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.3km地点（志賀町鹿頭地先）崩壊

啓開済



町道
鹿頭酒見線



崩壊箇所②の被災状況

至 志賀町鹿頭

R6.1.18撮影

至 志賀町酒見



崩壊箇所②の啓開作業状況

至 志賀町鹿頭

R6.1.19撮影



崩壊箇所②の啓開作業状況


至 志賀町鹿頭

至 志賀町酒見

R6.1.21撮影


● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.6km地点（志賀町鹿頭地先） 路面亀裂 の状況

啓開済



● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.8km地点（志賀町鹿頭地先） 路面亀裂 の状況

啓開済



● 志賀町による舗装工事後の一般車両通行状況

一般車両通行状況



R6.1.30撮影

一般車両通行状況



R6.1.30撮影

一般車両通行状況



R6.1.30撮影