

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約1.1km地点 崩落箇所



1/5 啓開済



令和6年能登半島地震 国道249号 道路啓開1工区の状況

(担当会社:株式会社安藤・間)

2/9

19:00現在

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約1.3km地点 崩落箇所



啓開済



- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から約1.7km地点 崩落箇所

啓開済

迂回路再整備中



- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所

啓開済

迂回路再整備中

1月9日 啓開作業状況



1月10日 啓開作業状況



1月11日 啓開作業状況




1月12日 啓開作業状況



● 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所

啓開済

迂回路再整備中



啓開作業状況



R6.1.13撮影

至 輪島市門前町浦上 中屋地区



啓開作業状況



R6.1.12撮影

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

啓開作業状況



R6.1.12撮影

至 輪島市門前町浦上 中屋地区

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所

啓開済

迂回路再整備中



啓開作業状況

整備中の迂回路の志賀町側始点



啓開作業状況



啓開作業状況




- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所

啓開済

迂回路再整備中

※輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を結ぶ「中屋トンネル」は通行不可



啓開作業状況



至 輪島市門前町浦上 中屋地区

R6.1.16撮影

啓開作業状況
(採石敷均し)



至 輪島市門前町浦上 中屋地区


R6.1.17撮影

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所
- 迂回路の概成に伴い、1月20日、輪島市門前町浦上 中屋地区の地元関係者を対象に一時帰宅、車両搬

啓開済

迂回路再整備中

※輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を結ぶ「中屋トンネル」は通行不可



啓開作業状況
(中屋トンネル側迂回路入り口)



R6.1.19撮影

啓開作業状況
(志賀町側迂回路入り口)



R6.1.19撮影



R6.1.20撮影

※啓開作業を実施中のため、当分の間、一般車両の通行はできません。

令和6年能登半島地震 国道249号 道路啓開1工区の状況 (担当会社:株式会社安藤・間)

2/9

19:00現在

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から1.7km地点 崩落箇所 迂回路再整備中

啓開済

迂回路再整備中

※輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を
結ぶ「中屋トンネル」は通行不可



迂回路再整備中
(中屋トンネル側迂回路入り口付近)



R6.2.4撮影

至 志賀町

迂回路再整備中



至 志賀町

R6.2.8撮影

迂回路再整備中
(志賀町側迂回路入り口付近)



至 志賀町

R6.2.9撮影

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から3.0km地点 中屋トンネル まで現地調査実施 トンネル内部で覆工崩落



トンネル内部崩落のため進入禁止措置実施状況
(志賀町側坑口)



(輪島市役所側坑口)



トンネル内部が一部崩落しているため、輪島市門前町西円山と輪島市門前町浦上を結ぶ「中屋トンネル」は通行不可

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.4km地点 電柱倒壊、崩落、舗装亀裂

啓開済

緊急車両等のみ
通行可能



被災状況(電柱倒壊、崩壊)



R6.1.15撮影

被災状況(舗装亀裂)



R6.1.15撮影

崩壊箇所の啓開作業状況



R6.1.16撮影

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.4km地点 電柱倒壊、崩落、舗装亀裂

啓開済

緊急車両等のみ
通行可能



崩壊箇所の啓開作業状況



崩壊箇所の啓開作業状況



- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.4km地点 電柱倒壊、崩落、舗装亀裂

啓開済

緊急車両等のみ
通行可能

崩壊箇所の啓開作業状況



崩壊箇所の啓開作業状況



崩壊箇所の啓開作業状況



崩壊箇所の啓開作業状況



- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.9km地点 建物倒壊、崩落の状況
- 2工区(株式会社熊谷組)から啓開作業を引き継ぎ

啓開済

緊急車両等のみ
通行可能



啓開作業状況



至 志賀町

R6.1.18撮影

啓開作業状況



至 輪島市役所

R6.1.20撮影

至 志賀町

大雨で土砂が流入している状況



至 輪島市役所

R6.1.21撮影

至 志賀町

- 輪島市門前町浦上地内「浦上交差点」から4.9km地点 建物倒壊、崩落の状況
- 2工区(株式会社熊谷組)から啓開作業を引き継ぎ

啓開済緊急車両等のみ
通行可能

大雨による土砂流入後の啓開作業状況



啓開作業前



啓開作業状況






- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約2.9km地点(輪島市稲屋町付近)の路面変状の状況






- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約3.1km地点(輪島市稲屋町付近)の崩壊箇所の状況

啓開済



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約7.9km地点(輪島市縄又町付近)の倒木、路面陥没の状況



啓開箇所


- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約7.9km地点(輪島市縄又町付近)の崩落箇所の状況

啓開済
(迂回路整備)

緊急車両等のみ
通行可能





被災状況



- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約7.9km地点(輪島市縄又町付近)の崩落箇所の状況

啓開済
(迂回路整備)

緊急車両等のみ
通行可能



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約7.9km地点(輪島市縄又町付近)の崩落箇所の状況

啓開済

(迂回路整備)

緊急車両等のみ
通行可能

啓開作業状況

(崩落箇所を迂回するルートを整備)



R6.1.15撮影

啓開作業状況

(崩落箇所を迂回するルートを整備)



R6.1.19撮影

啓開作業状況

(崩落箇所を迂回するルートを整備)



R6.1.19撮影

啓開作業状況

(崩落箇所を迂回するルートを整備)



R6.1.19撮影

- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約7.9km地点(輪島市縄又町付近)の崩落箇所の状況

啓開済
(迂回路整備)

緊急車両等のみ
通行可能

啓開作業状況

(崩落箇所を迂回するルートを整備)

志賀町方面

R6.1.21撮影

啓開作業状況

(崩落箇所を迂回するルートを整備)

志賀町方面

R6.1.22撮影

啓開作業状況

(崩落箇所を迂回するルートを整備)

志賀町方面

R6.1.23撮影

● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約7.9km地点(輪島市縄又町付近)の崩落箇所の状況

啓開済
(迂回路整備)

緊急車両等のみ
通行可能

啓開作業状況
(崩落箇所を迂回するルートを整備)



R6.1.28撮影

啓開作業状況
(崩落箇所を迂回するルートを整備)



R6.1.28撮影

啓開作業状況
(崩落箇所を迂回するルートを整備)



迂回路出入口(輪島市役所側)

R6.1.28撮影

啓開作業状況
(崩落箇所を迂回するルートを整備)



迂回路出入口(志賀町側)

R6.1.30撮影



啓開作業状況
(崩落箇所を迂回するルートを整備)



R6.1.30撮影

啓開作業状況
(崩落箇所を迂回するルートを整備)



R6.1.28撮影

啓開作業状況
(崩落箇所を迂回するルートを整備)



R6.1.28撮影

- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約1.9km地点(輪島市稲舟町付近) 路面変状の状況



1/5啓開済

啓開作業状況



啓開後の状況



- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約2.2km地点(輪島市稲舟町付近) 崩落箇所

1/13啓開済
(迂回路整備)



被災状況

至 珠洲市

至 輪島市役所

R6.1.5撮影



被災状況

至 珠洲市

至 輪島市役所

R6.1.5撮影

● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約2.2km地点(輪島市稲舟町付近) 崩落箇所状況

啓開作業状況

1/13啓開済
(迂回路整備)



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影



R6.1.7撮影

● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約2.2km地点(輪島市稲舟町付近) 崩落箇所状況

1/13啓開済
(迂回路整備)

啓開作業状況



- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約2.2km地点(輪島市稲舟町付近) 崩落箇所状況

1/13啓開済
(迂回路整備)

啓開作業状況



啓開後の状況



- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約5.8km地点(輪島市深見町付近) 路面陥没・亀裂

1/16啓開済



被災状況

至 珠洲市

至 輪島市役所

R6.1.13撮影

啓開作業状況

(電線管理者による架空線垂れ下がり処理)

至 輪島市役所

至 珠洲市

R6.1.14撮影

啓開作業状況

至 珠洲市

R6.1.14撮影

至 輪島市役所

- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約5.8km地点(輪島市深見町付近) 路面陥没・亀裂

1/16啓開済




● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約5.9km地点(輪島市深見町付近) 路面陥没・亀裂

1/16啓開済



● 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約6.5km地点(輪島市深見町付近) 深見橋 段差

1/16啓開済



- 自衛隊の協力により、輸送艦「おおすみ」およびホバークラフトにて輪島市深見町に道路啓開部隊や資材を陸揚げ。



- 自衛隊の協力により、輸送艦「おおすみ」およびホバークラフトにて輪島市深見町に道路啓開部隊や資材を陸揚げ。



R6.1.14撮影



R6.1.14撮影



R6.1.14撮影

- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約6.5km地点(輪島市深見町付近) 架空線垂れ下がり

1/16啓開済



- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約10.3km地点(輪島市白米町付近) 舗装亀裂

1/18啓開済



啓開作業状況



啓開作業状況



道の駅「千枚田ポケットパーク」から珠洲市側約0.8km地点で、大規模崩落(啓開不可)のため通行止め。

- 輪島市河井町地内「河井中央交差点」から約10.8km地点 大規模崩落により珠洲市方面への通り抜け不可



道の駅「千枚田ポケットパーク」から約0.8km珠洲市側で大規模崩落があり、輪島市野田町～輪島市白米町間は通行不可

●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ約1.6km 崩落箇所 1/6の状況

1/6啓開済



1/7啓開濟



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ約1.8km 崩落箇所状況

1/9啓開済



大規模崩落のため、
輪島市野田町～輪島市白米町間は
通行不可



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から西へ約1.8km 崩落箇所状況

1/9啓開済



工事名 (仮称)令和6年能登半島地震災害復旧工事	
工種	測点
啓開作業完了 12-1	
立会者:諏訪監督官	
大成建設(株) 令和6年1月9日	

●輪島市里町地内において、消防からの要請により 救命救急活動 に協力



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ約0.5km地点 崩落箇所等

啓開済

緊急車両等のみ
通行可能



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ約0.5km地点 崩落箇所等

啓開済

緊急車両等のみ
通行可能



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ約0.5km地点 崩落箇所等

啓開済

緊急車両等のみ
通行可能

啓開作業状況



啓開作業状況



啓開作業状況



啓開作業状況



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ約0.5km地点 崩落箇所等

啓開済

緊急車両等のみ
通行可能

啓開作業状況



啓開作業状況



啓開作業状況



啓開作業状況



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ約0.5km地点 崩落箇所等

啓開済

緊急車両等のみ
通行可能



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ約0.5km地点 崩落箇所等

啓開済

緊急車両等のみ
通行可能

啓開作業状況



啓開作業状況



啓開作業状況



啓開後の状況



●輪島市里町地内「里町県道交差点」から東へ約0.7km地点 渋田橋取付部 段差

啓開済



啓開作業状況



2024/01/20

R6.1.20撮影

工事件名 国道249号エリア緊急復旧工事
工事場所 石川県輪島市波田町字28付近
渋田橋
道路段差碎石敷均し
北緯 37.4351
東経 137.0345
株式会社 大林組 2024.01.20

●輪島市洪田町地内 崩落箇所 被災状況

啓開済



●輪島市渋田町地内 崩落箇所 被災状況

啓開済



崩落箇所②の被災状況



崩落箇所②の啓開作業状況



崩落箇所②の啓開作業状況



崩落箇所②の啓開作業状況

●輪島市渋田町地内 舗装亀裂箇所 橋梁取付部段差 被災状況

啓開済



舗装亀裂箇所の啓開作業状況



R6.1.21撮影

橋梁取付部段差箇所の啓開作業状況



工事件名	国道249号エリア緊急復旧
工事場所	輪島市渋田町
渋田⑤ 道路啓開 北緯37.4314 東経137.0396	
施工状況	
R6.1.21撮影	

●輪島市浜田町地内 橋梁取付部段差 被災状況

啓開済

