

● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より約0.9km地点 (輪島市別所谷町) 崩壊箇所

啓開済

落石の危険があり  
通行止め



被災状況



至 穴水町  
至 国道249号 R6.1.16撮影

啓開作業状況



至 穴水町  
至 国道249号 R6.1.19撮影 148

啓開作業状況



至 穴水町

至 国道249号 R6.1.19撮影

● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より約0.9km地点 (輪島市別所谷町) 崩壊箇所

啓開済

落石の危険があり  
通行止め



● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より約0.9km地点（輪島市別所谷町） 崩壊箇所

啓開済

落石の危険があり  
通行止め



● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より約0.9km地点（輪島市別所谷町） 崩壊箇所

啓開済

落石の危険があり  
通行止め



● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より約1.9km地点 (輪島市別所谷町) 倒木箇所

啓開済



啓開状況



● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より約3.4km地点（輪島市滝又町） 崩落箇所

啓開中



● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より約3.8km地点（輪島市滝又町） 崩落箇所Aの啓開状況



崩落箇所Aの啓開作業状況

啓開中

至 国道249号



● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より約3.8km地点（輪島市滝又町） 崩落箇所Aの啓開状況


啓開中



● 輪島市二俣町の国道249号「二俣町交差点」より約3.8km地点（輪島市滝又町） 崩落箇所Bの現地調査結果



崩落箇所Bの被災状況



崩落箇所Bの被災状況



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から約1.1km地点(輪島市三井町長沢) 路面変状箇所

啓開済



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から約1.9km地点（輪島市三井町長沢） 崩落箇所

啓開中



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から約1.9km地点 輪島市三井町長沢 崩落箇所

啓開中

②崩落箇所の啓開作業状況

至 輪島市滝又町



至 輪島市三井町長沢

R6.1.21撮影

②崩落箇所の啓開作業状況

至 輪島市三井町長沢



至 輪島市滝又町

R6.1.22撮影

②崩落箇所の啓開作業状況

至 輪島市滝又町



至 輪島市三井町長沢

R6.1.22撮影

● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から約1.9km地点 輪島市三井町長沢 路面変状箇所

啓開済



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から約3.8km地点（輪島市空熊町） 倒木箇所

啓開済



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から約4.0km地点（輪島市空熊町） 崩落箇所

啓開済



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から約4.0km地点（輪島市空熊町）崩落箇所

啓開済

⑤崩落箇所啓開作業状況



⑤崩落箇所啓開作業状況



⑤崩落箇所啓開作業状況



⑤崩落箇所啓開作業状況



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から約4.0km地点（輪島市空熊町） 崩落箇所

啓開済

## ⑤崩落箇所啓開作業状況



## ⑤崩落箇所啓開作業状況



## 啓開後の状況



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から約4.0km地点（輪島市空熊町） 崩落箇所

啓開済

⑤崩落箇所の倒木処理状況



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から約4.3km地点（輪島市空熊町）崩落箇所

啓開中



⑥崩落箇所被災状況



⑥崩落箇所啓開作業状況



● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から4.3km地点（輪島市空熊町）崩落箇所

啓開中

⑥崩落箇所啓開作業状況

至 輪島市滝又町



至 輪島市三井町長沢

R6.2.9撮影

⑥崩落箇所啓開作業状況

至 輪島市三井町長沢



至 輪島市滝又町

R6.2.9撮影

⑥崩落箇所啓開作業状況

至 輪島市滝又町



至 輪島市三井町長沢

R6.2.10撮影

⑥崩落箇所啓開作業状況

至 輪島市滝又町



R6.2.12撮影

至 輪島市三井町長沢

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から約8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落  
(迂回路あり)



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から約8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落  
(迂回路あり)



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落  
(迂回路あり)



啓開後、3回目の崩落状況



啓開後、3回目の崩落状況

至 国道249号



至 珠洲道路

R6.1.15撮影

至 珠洲道路

R6.1.15撮影

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落  
(迂回路あり)



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落  
(迂回路あり)



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所

啓開後再崩落  
(迂回路あり)



啓開後、4回目の崩落状況



啓開後、4回目の崩落状況



● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点 輪島市里町 崩落箇所



## 迂回路の状況




# 令和6年能登半島地震 278 県道金蔵川西線の状況

2/19

19:00現在

● 輪島市町野町金蔵の県道277号、県道278号交差点約1.8km地点（輪島市町野町川西）崩壊箇所を調査



至  
輪島市町野町鈴屋

被災状況①



R6.1.11撮影

至 輪島市町野町金蔵

被災状況②



R6.1.12撮影

大規模崩落のため、輪島市町野町川西付近は通行不可

- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済



- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済



- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点 路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済



- 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約2.4km地点 崩落

啓開済



啓開作業中



啓開後



● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約9.1km地点 崩落

啓開不可  
(迂回路あり)



大規模崩落のため、  
珠洲市笹波町付近は  
通行不可



● 珠洲市上戸町南方地内「国道249号接続交差点」から約1.0km地点（珠洲市上戸町南方） 崩落箇所

啓開済



被災前状況




H22国土地理院撮影

被災状況



R6.1.20撮影

被災状況



R6.1.2国土地理院撮影

● 珠洲市上戸町南方地内「国道249号接続交差点」から約1.0km地点（珠洲市上戸町南方） 崩落箇所

啓開済

### 被災状況

至 国道249号



### 被災状況

至 国道249号



### 啓開作業状況

至 珠洲市宝立町春日野



### 啓開作業状況

至 珠洲市宝立町春日野



● 珠洲市上戸町南方地内「国道249号接続交差点」から約1.0km地点（珠洲市上戸町南方） 崩落箇所

啓開済



● 珠洲市上戸町南方地内「国道249号接続交差点」から約2.3km地点（珠洲市上戸町南方）崩落箇所 まで現地調査実施

被災状況

啓開不可



元の道路

至 国道249号

R6.2.8撮影

● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.1km地点 段差

啓開済



● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.5km地点 路面亀裂



● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.6km地点 倒木



被災状況

R6.1.11撮影

珠洲市役所

至 穴水町



至 珠洲市役所

R6.1.11撮影



啓開作業状況

R6.1.15撮影

工事名	令和6年能登半島地震 国道249号 道路復旧
工種	道路復旧工事
測点	R6-1.15 倒木除去状況
施工状況	(グリーンテック製広域農道) 若山の庄より 0.5km地点
西松建設(株)	

啓開済



啓開後

至 珠洲市役所

R6.1.15撮影

● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.8km地点 法面崩落

啓開済



● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約1.1km地点 法面崩落

啓開済



● 珠洲市宝立町春日野の珠洲市道で発生した崩落箇所状況

啓開済



被災状況



R6.1.28撮影

至 宝立町金峰寺

● 珠洲市宝立町春日野の珠洲市道で発生した崩落箇所の啓開作業状況

啓開済

啓開作業状況



● 珠洲市宝立町春日野の珠洲市道で発生した崩落箇所の啓開作業状況

啓開済

啓開作業状況



● 珠洲市宝立町春日野の珠洲市道で発生した崩落箇所の啓開作業状況

啓開済

啓開作業状況



啓開後の状況




啓開後の状況



啓開後の状況



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より約1.7km地点（輪島市房田町） 崩落箇所



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より約7.2km地点（輪島市大沢町） 路面変状箇所



奇



● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より約7.4km地点（輪島市大沢町） 崩壊箇所

啓開済



● 輪島市大野町の国道249号接続交差点より約 1.8km、約2.0km付近に倒木、約3.5km付近に段差

啓開済



● 輪島市大野町の国道249号接続交差点より約 1.8km、約2.0km付近に倒木、約3.5km付近に段差

啓開済



● 輪島市大野町の国道249号接続交差点より 約4.4km付近 路面変状箇所

啓開済



⑥路面変状箇所の啓開作業状況



R6.2.1撮影

⑥路面変状箇所の啓開作業状況



R6.2.1撮影