


2. 今回材料分析を行ったもの



工事名 熊谷維持その2工
種別 応急処理 (1)
施工箇所 岡部町菅野801-9

熊谷維持その1工事

熊谷維持その1工事

別
施工箇所
鉄板
着

工事名 熊谷維持その2工
種別 応急処理 (1)
施工箇所 岡部町菅野801-9
鉄板撤去