

大和高田市総合公園コミュニティプールについて

- 概要 1F プール
 受付・事務所
- 2F 多目的室（ミニ体育館）
 フィットネスルーム

公園施設履歴書
施設の基本情報

No.	16	
公園名	大和高田市総合公園	
公園施設種類	運動施設	
公園施設名	水泳プール	
具体的施設名称	コミュニティプール	
施設コード	16UND0021	
資料番号 ^{※3}		
数量	1棟	
規模	2479.95㎡	
主要部材	鉄筋コンクリート	
設置年月	1995年	
製造者、施工者		
処分制限期間	47	
使用見込み期間(標準使用期間)	56	
長寿命化計画における管理類型	予防保全	撮影日2020年8月18日
利用・管理状況と管理者の意向		

基準適合状況

遊具指針	遊具指針適用外
移動等円滑化基準	バリアフリー法の対象施設

健全度調査

健全度(A>B>C>D:Aが一番健全)	調査日(第1回)	2020年8月18日			
健全度判定	D	指標考慮 ^{※1}	低	緊急度判定	高
使用禁止の判定	使用禁止としない				

劣化状況

部材	構造部材	消耗部材
建物外部	外壁・舗装にひび割れが発生している	異常なし
屋根・屋上	パラペットにひび割れが発生している	異常なし
建物内部	プールの天井にたわみが見られる箇所がある。壁等に部分的にひび割れが発生している。スライディングウォールのレールに錆が発生している	目地材が腐食している
各種設備	照明カバーに錆が発生している	異常なし

美観状況

外壁の劣化による変色・ひび割れが目立つ
その他健全度判定における特記事項
プール天井の一部にたわみが見られるため、早急に処置が必要である。 建物のひび割れに進行性が見込まれるので適切な処置が望まれる。 スライディングウォールのレールに錆が発生し開閉が困難なので早い段階での対応が望まれる。



