

|                     |  |              |   |          |   |              |   |            |   |  |
|---------------------|--|--------------|---|----------|---|--------------|---|------------|---|--|
| 施設名                 | 五厘堤  |              |   |          |   |              |   |            |   |  |
| 所在地                 | 富山県 滑川市  |              |   |          |   |              |   |            |   |  |
| 管理者等                | 滑川市  |              |   |          |   |              |   |            |   |  |
| 施設種類・分野             | 河川   |              |   |          |   |              |   |            |   |  |
| 施設概要<br>(明治期との関連含む) | <p>1895(明治28)年8月の洪水で早月川左岸大浦地区の石堤が破壊され、多くの家屋田畑が流失、被害は惨状を極めた。翌年国庫補助を受けて富山県による復旧工事が行われ、堅固な堤防「五厘堤」が完成した。</p> <p>のり面勾配を5厘として築かれ、大洪水により一部で壊れて修復されたが、ほとんど築堤当時の姿を残した明治期の石堤防であり、現在も滑川市街地を水害から守っている。(文献1より)</p>                |              |  |          |   |              |   |            |   |  |
| 築造時期                | 明治中期   |              | 時期詳細  | 明治29年    |   |              |   |            |   |  |
| 関連人物                | ヨハネス・デ・レーケ   |              |   |          |   |              |   |            |   |  |
| 関連企業                | -  |              |   |          |   |              |   |            |   |  |
| トピックス<br>(特徴的エピソード) | <p>1891(明治24)年7月の豪雨で大水害が起きた翌月、内務省から派遣されてきたヨハネス・デ・レーケは、早月川を調査し、堤防は土砂でできているため漏水しやすく、築造が不十分で強度が不足していることを指摘した。五厘堤はヨハネス・デ・レーケが設計したものであると伝えられているが、確たる証拠はない。当時の富山県の土木担当課長高田雪太郎がデ・レーケの指導により設計したとも考えられるが、推測の域を出ない。(文献1より)</p> |              |   |          |   |              |   |            |   |  |
| 歴史的な遺産等の指定の有無等      | ○  | 選奨土木遺産(土木学会) | ○   | 文化財(文化庁) | - | 近代化産業遺産(経産省) | - | 世界遺産(ユネスコ) | - |  |
| その他<br>(関連資料、文献)    | <p>文献1: 土木学会HP「五厘堤の解説シート」<br/>(<a href="http://committees.jsce.or.jp/heritage/node/454">http://committees.jsce.or.jp/heritage/node/454</a>)</p>  |              |   |          |   |              |   |            |   |  |
| 管理者等のHP<br>(URL等)   | -  |              |   |          |   |              |   |            |   |  |