

地区別の建物被害状況
 出典：罹災証明（2025年1月29日時点）

地区名	合計		全壊		半壊						準半壊		準半壊に至らない	
	(棟)	(%)	(棟)	(%)	大規模半壊		中規模半壊		半壊		(棟)	(%)	(棟)	(%)
					(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)				
全域	17,428	100.0%	2,383	13.7%	1,106	6.3%	1,351	7.8%	3,392	19.5%	3,181	18.3%	6,015	34.5%
下甘田地区	823	100.0%	99	12.0%	56	6.8%	72	8.7%	173	21.0%	145	17.6%	278	33.8%
加茂地区	683	100.0%	52	7.6%	30	4.4%	41	6.0%	147	21.5%	178	26.1%	235	34.4%
熊野地区	609	100.0%	61	10.0%	26	4.3%	51	8.4%	163	26.8%	136	22.3%	172	28.2%
高浜地区	1,841	100.0%	59	3.2%	57	3.1%	90	4.9%	266	14.4%	379	20.6%	990	53.8%
志加浦地区	1,211	100.0%	38	3.1%	34	2.8%	37	3.1%	136	11.2%	196	16.2%	770	63.6%
上熊野地区	891	100.0%	61	6.8%	35	3.9%	51	5.7%	162	18.2%	179	20.1%	403	45.2%
西浦地区	1,237	100.0%	167	13.5%	90	7.3%	142	11.5%	303	24.5%	271	21.9%	264	21.3%
西海地区	813	100.0%	60	7.4%	33	4.1%	51	6.3%	175	21.5%	178	21.9%	316	38.9%
西増穂地区	870	100.0%	216	24.8%	101	11.6%	85	9.8%	185	21.3%	123	14.1%	160	18.4%
中甘田地区	1,214	100.0%	132	10.9%	83	6.8%	102	8.4%	252	20.8%	210	17.3%	435	35.8%
土田地区	1,725	100.0%	158	9.2%	76	4.4%	106	6.1%	366	21.2%	376	21.8%	643	37.3%
東増穂地区	1,304	100.0%	427	32.7%	131	10.0%	133	10.2%	251	19.2%	148	11.3%	214	16.4%
稗造地区	973	100.0%	312	32.1%	122	12.5%	132	13.6%	198	20.3%	111	11.4%	98	10.1%
富来地区	1,468	100.0%	321	21.9%	156	10.6%	140	9.5%	317	21.6%	244	16.6%	290	19.8%
福浦地区	371	100.0%	35	9.4%	16	4.3%	24	6.5%	72	19.4%	82	22.1%	142	38.3%
堀松地区	1,395	100.0%	185	13.3%	60	4.3%	94	6.7%	226	16.2%	225	16.1%	605	43.4%

建築構造別の建物被害状況
 出典：罹災証明（2025年1月29日時点）

建築構造	合計		全壊		半壊						準半壊		準半壊に至らない	
					大規模半壊		中規模半壊		半壊					
	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)
合計	17,428	100.0%	2,383	13.7%	1,106	6.3%	1,351	7.8%	3,392	19.5%	3,181	18.3%	6,015	34.5%
木造	14,982	100.0%	2,046	13.7%	997	6.7%	1,215	8.1%	2,967	19.8%	2,791	18.6%	4,966	33.1%
鉄骨造	419	100.0%	18	4.3%	17	4.1%	12	2.9%	62	14.8%	62	14.8%	248	59.2%
鉄筋コンクリート造	110	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	9.1%	24	21.8%	76	69.1%
鉄骨鉄筋コンクリート造	23	100.0%	1	4.3%	2	8.7%	2	8.7%	3	13.0%	2	8.7%	13	56.5%
その他	503	100.0%	43	8.5%	8	1.6%	14	2.8%	82	16.3%	52	10.3%	304	60.4%
不詳	1,391	100.0%	275	19.8%	82	5.9%	108	7.8%	268	19.3%	250	18.0%	408	29.3%

住家・非住家別の建物被害状況
 出典：罹災証明（2025年1月29日時点）

	合計		全壊		半壊						準半壊		準半壊に至らない	
	(棟)	(%)	(棟)	(%)	大規模半壊		中規模半壊		半壊		(棟)	(%)	(棟)	(%)
					(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)				
合計	17,452	100.0%	2,383	13.7%	1,106	6.3%	1,351	7.7%	3,392	19.4%	3,181	18.2%	6,015	34.5%
住家	7,303	100.0%	480	6.6%	386	5.3%	492	6.7%	1,422	19.5%	1,673	22.9%	2,850	39.0%
非住家	10,149	100.0%	1,903	18.8%	720	7.1%	859	8.5%	1,970	19.4%	1,508	14.9%	3,165	31.2%

建築年代別・地区別の建物被害状況
出典：罹災証明（2025年1月29日時点）

地区名	昭和56（1981）年以前									
	旧耐震基準									
	合計		全壊		半壊（大規模＋中規模＋半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
全域	10,636	100.0%	1,847	17.4%	4,321	40.6%	1,895	17.8%	2,573	24.2%
下甘田地区	556	100.0%	87	15.6%	231	41.5%	96	17.3%	142	25.5%
加茂地区	482	100.0%	43	8.9%	179	37.1%	121	25.1%	139	28.8%
熊野地区	436	100.0%	47	10.8%	196	45.0%	88	20.2%	105	24.1%
高浜地区	834	100.0%	45	5.4%	285	34.2%	176	21.1%	328	39.3%
志加浦地区	648	100.0%	27	4.2%	151	23.3%	137	21.1%	333	51.4%
上熊野地区	534	100.0%	48	9.0%	189	35.4%	114	21.3%	183	34.3%
西浦地区	935	100.0%	136	14.5%	436	46.6%	203	21.7%	160	17.1%
西海地区	497	100.0%	35	7.0%	183	36.8%	116	23.3%	163	32.8%
西増穂地区	627	100.0%	173	27.6%	303	48.3%	82	13.1%	69	11.0%
中甘田地区	661	100.0%	98	14.8%	276	41.8%	114	17.2%	173	26.2%
土田地区	1,141	100.0%	126	11.0%	437	38.3%	249	21.8%	329	28.8%
東増穂地区	799	100.0%	318	39.8%	360	45.1%	62	7.8%	59	7.4%
稗造地区	743	100.0%	261	35.1%	367	49.4%	66	8.9%	49	6.6%
富来地区	800	100.0%	230	28.8%	386	48.3%	99	12.4%	85	10.6%
福浦地区	251	100.0%	23	9.2%	89	35.5%	59	23.5%	80	31.9%
堀松地区	692	100.0%	150	21.7%	253	36.6%	113	16.3%	176	25.4%

地区名	昭和57（1982）年から平成11（1999）年									
	新耐震基準									
	合計		全壊		半壊（大規模＋中規模＋半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
全域	3,802	100.0%	231	6.1%	940	24.7%	814	21.4%	1,817	47.8%
下甘田地区	157	100.0%	1	0.6%	41	26.1%	31	19.7%	84	53.5%
加茂地区	130	100.0%	2	1.5%	31	23.8%	39	30.0%	58	44.6%
熊野地区	74	100.0%	3	4.1%	16	21.6%	26	35.1%	29	39.2%
高浜地区	512	100.0%	5	1.0%	76	14.8%	129	25.2%	302	59.0%
志加浦地区	373	100.0%	5	1.3%	36	9.7%	44	11.8%	288	77.2%
上熊野地区	213	100.0%	2	0.9%	37	17.4%	49	23.0%	125	58.7%
西浦地区	177	100.0%	13	7.3%	64	36.2%	45	25.4%	55	31.1%
西海地区	184	100.0%	9	4.9%	40	21.7%	40	21.7%	95	51.6%
西増穂地区	112	100.0%	21	18.8%	33	29.5%	23	20.5%	35	31.3%
中甘田地区	367	100.0%	22	6.0%	117	31.9%	72	19.6%	156	42.5%
土田地区	345	100.0%	9	2.6%	68	19.7%	83	24.1%	185	53.6%
東増穂地区	228	100.0%	45	19.7%	88	38.6%	40	17.5%	55	24.1%
稗造地区	102	100.0%	23	22.5%	38	37.3%	22	21.6%	19	18.6%
富来地区	369	100.0%	43	11.7%	154	41.7%	81	22.0%	91	24.7%
福浦地区	82	100.0%	7	8.5%	10	12.2%	16	19.5%	49	59.8%
堀松地区	377	100.0%	21	5.6%	91	24.1%	74	19.6%	191	50.7%

地区名	平成12（2000）年以降									
	現行耐震基準									
	合計		全壊		半壊（大規模＋中規模＋半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
全域	1,599	100.0%	30	1.9%	130	8.1%	222	13.9%	1,217	76.1%
下甘田地区	51	100.0%	0	0.0%	6	11.8%	10	19.6%	35	68.6%
加茂地区	42	100.0%	0	0.0%	2	4.8%	14	33.3%	26	61.9%
熊野地区	30	100.0%	0	0.0%	5	16.7%	8	26.7%	17	56.7%
高浜地区	395	100.0%	1	0.3%	24	6.1%	44	11.1%	326	82.5%
志加浦地区	131	100.0%	1	0.8%	4	3.1%	6	4.6%	120	91.6%
上熊野地区	83	100.0%	0	0.0%	4	4.8%	7	8.4%	72	86.7%
西浦地区	35	100.0%	3	8.6%	1	2.9%	10	28.6%	21	60.0%
西海地区	53	100.0%	1	1.9%	10	18.9%	9	17.0%	33	62.3%

西増穂地区	58	100.0%	1	1.7%	6	10.3%	9	15.5%	42	72.4%
中甘田地区	108	100.0%	0	0.0%	14	13.0%	11	10.2%	83	76.9%
土田地区	124	100.0%	4	3.2%	7	5.6%	24	19.4%	89	71.8%
東増穂地区	104	100.0%	9	8.7%	22	21.2%	17	16.3%	56	53.8%
稗造地区	33	100.0%	2	6.1%	7	21.2%	14	42.4%	10	30.3%
富来地区	95	100.0%	4	4.2%	9	9.5%	17	17.9%	65	68.4%
福浦地区	15	100.0%	1	6.7%	1	6.7%	6	40.0%	7	46.7%
堀松地区	242	100.0%	3	1.2%	8	3.3%	16	6.6%	215	88.8%

地区名	建築年不詳									
	建築年不詳									
	合計		全壊		半壊（大規模＋中規模＋半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)
全域	1,391	100.0%	275	19.8%	458	32.9%	250	18.0%	408	29.3%
下甘田地区	59	100.0%	11	18.6%	23	39.0%	8	13.6%	17	28.8%
加茂地区	29	100.0%	7	24.1%	6	20.7%	4	13.8%	12	41.4%
熊野地区	69	100.0%	11	15.9%	23	33.3%	14	20.3%	21	30.4%
高浜地区	100	100.0%	8	8.0%	28	28.0%	30	30.0%	34	34.0%
志加浦地区	59	100.0%	5	8.5%	16	27.1%	9	15.3%	29	49.2%
上熊野地区	61	100.0%	11	18.0%	18	29.5%	9	14.8%	23	37.7%
西浦地区	90	100.0%	15	16.7%	34	37.8%	13	14.4%	28	31.1%
西海地区	79	100.0%	15	19.0%	26	32.9%	13	16.5%	25	31.6%
西増穂地区	73	100.0%	21	28.8%	29	39.7%	9	12.3%	14	19.2%
中甘田地区	78	100.0%	12	15.4%	30	38.5%	13	16.7%	23	29.5%
土田地区	115	100.0%	19	16.5%	36	31.3%	20	17.4%	40	34.8%
東増穂地区	173	100.0%	55	31.8%	45	26.0%	29	16.8%	44	25.4%
稗造地区	95	100.0%	26	27.4%	40	42.1%	9	9.5%	20	21.1%
富来地区	204	100.0%	44	21.6%	64	31.4%	47	23.0%	49	24.0%
福浦地区	23	100.0%	4	17.4%	12	52.2%	1	4.3%	6	26.1%
堀松地区	84	100.0%	11	13.1%	28	33.3%	22	26.2%	23	27.4%

建築年代別・建築構造別の建物被害状況
出典：罹災証明（2025年1月29日時点）

建築構造	昭和56（1981）年以前									
	旧耐震基準									
	合計		全壊		半壊（大規模+中規模+半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
合計	10,636	100.0%	1,847	17.4%	4,321	40.6%	1,895	17.8%	2,573	24.2%
木造	10236	100.0%	1,814	17.7%	4,200	41.0%	1,824	17.8%	2,398	23.4%
鉄骨造	145	100.0%	8	5.5%	47	32.4%	24	16.6%	66	45.5%
鉄筋コンクリート造	57	100.0%	0	0.0%	8	14.0%	19	33.3%	30	52.6%
鉄骨鉄筋コンクリート造	12	100.0%	1	8.3%	4	33.3%	1	8.3%	6	50.0%
その他	186	100.0%	24	12.9%	62	33.3%	27	14.5%	73	39.2%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

建築構造	昭和57（1982）年から平成11（1999）年									
	新耐震基準									
	合計		全壊		半壊（大規模+中規模+半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
合計	3,802	100.0%	231	6.1%	940	24.7%	814	21.4%	1,817	47.8%
木造	3441	100.0%	210	6.1%	876	25.5%	762	22.1%	1,593	46.3%
鉄骨造	186	100.0%	9	4.8%	36	19.4%	32	17.2%	109	58.6%
鉄筋コンクリート造	21	100.0%	0	0.0%	2	9.5%	5	23.8%	14	66.7%
鉄骨鉄筋コンクリート造	8	100.0%	0	0.0%	3	37.5%	1	12.5%	4	50.0%
その他	146	100.0%	12	8.2%	23	15.8%	14	9.6%	97	66.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

建築構造	平成12（2000）年以降									
	現行耐震基準									
	合計		全壊		半壊（大規模+中規模+半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
合計	1,599	100.0%	30	1.9%	130	8.1%	222	13.9%	1,217	76.1%
木造	1305	100.0%	22	1.7%	103	7.9%	205	15.7%	975	74.7%
鉄骨造	88	100.0%	1	1.1%	8	9.1%	6	6.8%	73	83.0%
鉄筋コンクリート造	32	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%
鉄骨鉄筋コンクリート造	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
その他	171	100.0%	7	4.1%	19	11.1%	11	6.4%	134	78.4%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

建築構造	建築年不詳									
	建築年不詳									
	合計		全壊		半壊（大規模+中規模+半壊）		準半壊		準半壊に至らない	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
合計	1,391	100.0%	275	19.8%	458	32.9%	250	18.0%	408	29.3%
木造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鉄骨造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鉄筋コンクリート造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鉄骨鉄筋コンクリート造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	1391	100.0%	275	19.8%	458	32.9%	250	18.0%	408	29.3%