

地区別の建物被害状況
出典：罹災証明（2024年7月時点）

地区名	合計		全壊		半壊						準半壊		準半壊に至らない	
	(棟)	(%)	(棟)	(%)	大規模半壊		中規模半壊		半壊		(棟)	(%)	(棟)	(%)
					(棟)	(%)	(棟)	(%)	(棟)	(%)				
全域	5,151	100.0%	375	7.3%	330	6.4%	476	9.2%	1,117	21.7%	1,367	26.5%	1,486	28.8%
鳥屋地区	1,771	100.0%	158	8.9%	140	7.9%	182	10.3%	401	22.6%	436	24.6%	454	25.6%
越路地区	885	100.0%	35	4.0%	50	5.6%	82	9.3%	187	21.1%	242	27.3%	289	32.7%
能登部地	1,182	100.0%	91	7.7%	65	5.5%	106	9.0%	235	19.9%	333	28.2%	352	29.8%
滝尾地区	508	100.0%	22	4.3%	22	4.3%	36	7.1%	116	22.8%	144	28.3%	168	33.1%
金丸地区	440	100.0%	46	10.5%	35	8.0%	47	10.7%	117	26.6%	116	26.4%	79	18.0%
御祖地区	244	100.0%	16	6.6%	15	6.1%	11	4.5%	35	14.3%	67	27.5%	100	41.0%
久江地区	121	100.0%	7	5.8%	3	2.5%	12	9.9%	26	21.5%	29	24.0%	44	36.4%

建築構造別の建物被害状況

データなし

住家・非住家別の建物被害状況

データなし

建築年代別・地区別の建物被害状況

データなし

建築年代別・建築構造別の建物被害状況
出典：罹災証明（2024年7月1日時点）

建築構造	昭和55（1980）年以前									
	旧耐震基準									
	全壊		半壊（大規模＋中規模＋半壊）		準半壊		準半壊に至らない		無被害	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
合計	152	6.9%	602	27.3%	705	32.0%	744	33.8%	0	0.0%
木造	148	6.9%	577	26.9%	691	32.2%	727	33.9%	0	0.0%
鉄骨造	1	3.3%	10	33.3%	9	30.0%	10	33.3%	0	0.0%
鉄筋コンクリート造	0	0.0%	4	44.4%	3	33.3%	2	22.2%	0	0.0%
鉄骨鉄筋コンクリート造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	3	14.3%	11	52.4%	2	9.5%	5	23.8%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

建築構造	昭和56（1981）年から平成11（1999）年									
	新耐震基準									
	全壊		半壊（大規模＋中規模＋半壊）		準半壊		準半壊に至らない		無被害	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
合計	18	1.7%	115	10.7%	349	32.3%	597	55.3%	0	0.0%
木造	15	1.5%	106	10.6%	327	32.8%	548	55.0%	0	0.0%
鉄骨造	0	0.0%	2	6.9%	8	27.6%	19	65.5%	0	0.0%
鉄筋コンクリート造	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%
鉄骨鉄筋コンクリート造	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%
その他	2	4.3%	7	14.9%	12	25.5%	26	55.3%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

建築構造	平成12（2000）年以降									
	現行耐震基準									
	全壊		半壊（大規模＋中規模＋半壊）		準半壊		準半壊に至らない		無被害	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
合計	6	1.0%	29	0.7%	66	1.6%	477	11.9%	0	0.0%
木造	5	0.9%	28	0.8%	61	1.7%	450	12.2%	0	0.0%
鉄骨造	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	3	4.7%	0	0.0%
鉄筋コンクリート造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%
鉄骨鉄筋コンクリート造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	3.6%	1	1.0%	3	3.1%	23	24.0%	0	0.0%
不詳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

建築構造	建築年不詳									
	建築年不詳									
	全壊		半壊（大規模＋中規模＋半壊）		準半壊		準半壊に至らない		無被害	
	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）	（棟）	（％）
合計	17	10.8%	45	28.5%	45	28.5%	51	32.3%	0	0.0%
木造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鉄骨造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鉄筋コンクリート造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
鉄骨鉄筋コンクリート造	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
不詳	17	10.8%	45	28.5%	45	28.5%	51	32.3%	0	0.0%