連絡先　自動車交通局技術安全部リコール対策室
ＴＥＬ：03-5253-8111　（内線）42353
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 21 年 5 月 27 日

リコール届出番号	外－１５７８	リコール開始日：平成 21 年 5 月 27 日	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役　ティエリー・ポワラ （製作国：　フランス共和国） （製作者名：　オートモビル・プジョー） （問い合せ先：0120-840-240）		
不具合部位（部品名）	窓拭き装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	窓拭き器のリンクの材質が不適切なため、そのまま使用を続けるとリンクが破損し、窓拭き器が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、窓拭き器のリンク一式を良品に交換する。		
不具合件数	０件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	● 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車両：対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外－1578 のステッカーを貼付する。		

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	GH-T1NFU	206XS、 206XT ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	VF32HNFUB44965628～VF32HNFUB47556539 平成 18 年 2 月 21 日～平成 18 年 6 月 28 日	２０２	
	GH-T1KFW	206 ｽﾀｲﾙ	VF32AKFWR44951648～VF32AKFWR47561380 平成 18 年 2 月 21 日～平成 18 年 7 月 24 日	１８４	
	GH-2EKNFU	206SW XS	VF32KNFUB47455132～VF32KNFUB47532134 平成 18 年 3 月 22 日～平成 18 年 6 月 28 日	１７８	
	GH-A206CC	CC	VF32DNFUB44968148～VF32DNFUB47560761 平成18年2月21日～平成18年7月10日	１３６	
合計	計４型式	計５車種	（輸入期間の全体の範囲） 平成 18 年 2 月 21 日～平成 18 年 7 月 10 日	７００台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。