TCD発行一覧

発行日: 2009年9月7日 から
2009年9月11日 まで

TCD番号	7390A- -2009	種類	飛行機	発行日	09/07	発効日	09/12
準拠AD	EASA AD 2009-0198-E						
適用型式	アグスタ式AB139及びAW139型						
概要	テール・ブーム・パネルの接着が剥離することにより、テール・ブームが脱落する不具合防止						
参照SB等	アグスタ・ボレティノ・テクニコ139-193及び同139-194						

TCD番号	3911C- -2009	種類	飛行機	発行日	09/09	発効日	10/01
準拠AD	米国FAA AD 2009-18-07						
適用型式	ボーイング式747-100、747-100B、747-100B SUD、747-200B、747-300、747SP及び747SR系列型						
概要	胴体に疲労による亀裂が発生することにより、胴体構造の健全性の喪失及び機内の急減圧に至る不具合防止						
参照SB等	ボーイング・サービス・ブレティン747-53-2349及び同747-53A2349 Revision 2並びにボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2349 Revision 1及び同Revision 3						

TCD番号	7548 - -2009	種類	飛行機	発行日	09/09	発効日	09/10
準拠AD	EASA AD 2009-0165						
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A300、A310及びA300-600系列型						
概要	ラック107VUのアタッチメント・フィッティングが取り付けられたフレーム15Aのクロスビームに亀裂が発生することにより、アタッチメント・フィッティングが脱落し、ラック107VUの機器が正常に機能しなくなる不具合防止						
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA300-53-0388、同A310-53-2131及び同A300-53-6164						

TCD番号	7552 - -2009	種類	飛行機	発行日	09/09	発効日	09/10
準拠AD	EASA AD 2009-0171						
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A300、A310及びA300-600系列型並びにA300F4-608ST型						
概要	承認されていないスプリングが作動油リザーバーのチェック・バルブに取り付けられることにより、油圧系統の機能が低下する不具合防止						
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA300-29-0124 Revision 2、同A310-29-2097 Revision 1、同A300-29-6060 Revision 1及び同A300-29-9009 Revision 2						

TCD番号	7564 - -2009	種類	飛行機	発行日	09/09	発効日	09/10
準拠AD	EASA AD 2009-0188						
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A300B4-601、A300B4-603、A300B4-605R、A300B4-620、A300B4-622、A300B4-622R、A300C4-605R Variant F、A300C4-620及びA300F4-605R型						
概要	胴体構造の健全性の確保						
参照SB等	エアバス・サービス・ブレティンA300-53-6161及び同Revision 1、ストラクチャル・リペア・マニュアルtask 51-40-41並びにノン・ディストラクティブ・テスティング・マニュアルtask 51-10-01, Page Block 601, procedure A						