
改善箇所説明図



機体下部より見る



不具合発生箇所

農耕トラクタの燃料ホースカバーにおいて、取付ボルトの締付けが不十分なため、当該ボルトが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けるとボルトが脱落し、最悪の場合、カバーが脱落するおそれがある。

改善内容

全車両、燃料ホースカバーの取付ボルトを規定トルクで締め付ける。

□ は締付部品を示す。

識別

運転席後部のフレームにNo.5907のステッカーを貼付する。