国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

令 和 ８ 年 １ １ 月 １ ２ 日
物流・自動車局 審査・リコール課

本田技研工業株式会社によるフューエルフランジジョイントに関わる自主改善の実施について

本田技研工業株式会社から、交換修理用部品として販売したフューエルフランジジョイントについて、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	令和８年１１月１３日
不具合の内容	交換修理用部品のフューエルフランジジョイントにおいて、構成部品の製造管理が不適切なため、フランジとジョイントの接合が不十分なものがある。そのため、走行中の振動によりジョイントが外れ、燃料漏れが生じてエンストするおそれがある。
自主改善の内容	全車両、フューエルフランジジョイントを良品と交換する。
不具合件数	１件
事故の有無	無し
自動車使用者に周知させるための措置	使用者が判明したものは、ダイレクトメール等で通知する。

自主改善対象部品

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の出荷期間	自主改善対象数	備考
フューエルフランジジョイント	16623-PCX-003	令和 2 年 11 月 18 日～令和 5 年 10 月 23 日	11 個	S2000 専用
		合計	11 個	

問い合わせ先
本田技研工業株式会社　市場措置専用窓口
電話番号：０１２０－２８０５２４

国土交通省　物流・自動車局　審査・リコール課
リコール監理室　　鯖戸・徳田
電話　03-5253-8111（代表）（内線 42361）