
改 善 箇 所 説 明 図



交換修理用部品のフューエルフランジジョイントにおいて、構成部品の製造管理が不適切なため、フランジとジョイントの接合が不十分なものがある。そのため、走行中の振動によりジョイントが外れ、燃料漏れが生じてエンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、フューエルフランジジョイントを良品と交換する。

注：□は交換部品を示す。