改 善 箇 所 説 明 図



対策部位

基準不適合部位

マルチファンクションスクリーンにおいて、ソフトウェアが不適切なため、当該スクリーンが正しく表示されないことがある。そのため、直前直左確認時のカメラの映像が適切に確認できず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、マルチファンクションスクリーンを対策品に交換する。

識別 ： 車台番号の左から1桁目の上部に白色のペイントを塗る。