連絡先　自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL03-5253-8111(内線42353)
ｱﾄﾞﾚｽ:http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成18年8月30日

改善対策届出番号	３２８	改善対策開始日	平成18年8月31日
届出者の氏名又は名称	三井物産オートモーティブ株式会社 代表取締役　辻田　亜歴 （製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：三井の輸入車コール TEL 03-5351-2777）		
不具合の部位（部品名）	ジャッキ		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両に搭載されているジャッキのリードスクリューの強度が不足しているため、ジャッキを繰り返し使用するとリードスクリューに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、使用中にジャッキが破損して、最悪の場合、車両が落下するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ジャッキを対策品と交換する。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	製造メーカーのテストによる。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ハマー	不明	H3	5GTDN136668100096 ～5GTDN136568183343 平成17年4月13日 ～平成18年6月19日	442台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成17年4月13日 ～平成18年6月19日	(計442台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。