# 改善箇所説明図 ①
## テールゲートリフター



パワーゲート　ＲＡ＊＊－＊＊＊＊

リモコンスイッチ

すいちょくゲート　ＲＥ＊＊－＊＊＊＊




マルチゲート　ＲＡＭ＊＊－＊＊＊＊

ＲＡＸ＊＊－＊＊＊＊




かくのうゲート　ＲＡＫ＊＊－＊＊＊＊

ゲート昇降用リモコンスイッチ（ケーブル付）において、使用環境に対する設計が不十分なため、リモコンケースの強度が不足し亀裂が発生又は配線の防水ゴムが脱落するおそれがある。そのため、そのまま使用を続けると、スイッチ内部に水が浸入し、作動不良を起こし、ゲートが、動かなくなる又は止まらなくなることがあり、最悪の場合、作業者に危害を加えるおそれがある。

改善内容
全車両、対策品と交換する。
なお、対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、リモコンケースの亀裂又は防水ゴムが

対策前

対策後

青色シール

識別：改善実施済みリモコンスイッチ（ケーブル付）には、青色のシールを貼り、シリアルＮｏ．末尾に「Ｅ」を印字する。

# 改善箇所説明図 ②
# ローダーダンプ、セフティキャリア

車両右後方の
ボックス内に設置

ローダーダンプ　ＳＤ＊－＊＊

リモコンスイッチ

車両左前方の
ボックス内に設置

セフティキャリア　ＳＣ＊－＊＊＊

ボデースライド用リモコンスイッチ（ケーブル付）において、使用環境に対する設計が不十分なため、リモコンケースの強度が不足し亀裂が発生又は配線の防水ゴムが脱落するおそれがある。そのため、そのまま使用を続けると、スイッチ内部に水が浸入し、作動不良を起こし、ボデーが、動かなくなる又は止まらなくなることがあり、最悪の場合、作業者に危害を加えるおそれがある。

改善内容
全車両、対策品と交換する。
なお、対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、リモコンケースの亀裂又は防水ゴムが脱落しているものは、新品と交換する。

対策前

対策後

青色シール

識別：改善実施済みリモコンスイッチ（ケーブル付）には、青色のシールを貼り、シリアルＮｏ．末尾に「Ｅ」を印字する。