# 改善箇所説明図




脱着装置付コンテナ専用車用コンテナのテールゲートにおいて、ゲートをコンテナに固定するためのヒンジピンに取り付けている割ピンの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行振動により割ピンが破断し、ヒンジピンが抜け、テールゲートが道路上に落下し、交通の安全を妨げる場合がある。

改善内容

全コンテナ、ネジ式ヒンジピン＋キャッスルナットと交換する。

改善前



改善後




識別：改善実施済コンテナにはコンテナ前面パネルの左下隅にＮｏ．１７９４のステッカーを貼付する。

注　：□ は交換部品を示す。