改 善 箇 所 説 明 図

大型トラックのプロペラシャフトにおいて、バランスウェイトの溶接方法が不適切なため、溶接不良が生じているものがある。そのため、走行中にバランスウェイトが剥がれて脱落し、他の交通の妨げになるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、プロペラシャフトのバランスウェイトの溶接状況を点検し、溶接不良が認められた場合は、良品のプロペラシャフト一式に交換する。

注　：□ は、溶接不良が認められた場合に良品と交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、プロペラシャフトの車両前側ユニバーサルジョイント部に白色ペイントを塗布する。