連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月2日

リコール届出番号	外-4014	リコール開始日	準備整い次第
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役 須藤 亜佐子 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911		製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:ドクター・インゲ・ハー・ツェー ・エフ・ポルシェ・アクティブゼゼルシャフト
不具合の部位(部品名)	高電圧装置(高電圧バッテリーモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高電圧バッテリーにおいて、不適切に製造されたバッテリーモジュールが内蔵されたものがある。そのため、バッテリーモジュールの内部短絡が発生し、最悪の場合、熱によるバッテリー異常が発生し、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、OTA または専用テスターで車両を点検し、異常が確認されたバッテリーモジュールは良品と交換する。また、車両自己診断機能を備えた対策プログラムを OTA または専用テスターによりインストールする。ただし、プログラムの準備に時間を要すことから、暫定措置として、ユーザーに対し定期的なバッテリーの点検入庫を要請するとともに、充電量を80%までに制限するよう周知を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 ＊ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ＊ 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ZAA-J1MB	Taycan 4S	WP0ZZZY1ZMSA24071～WP0ZZZY1ZMSA33417 令和2年10月19日～令和4年1月6日	334	
	ZAA-J1NB		WP0ZZZY1ZMSA76445～WP0ZZZY1ZMSA63157 令和3年8月27日～令和6年2月29日	254	
	ZAA-J1MC	Taycan Turbo	WP0ZZZY1ZMSA55072～WP0ZZZY1ZMSA58773 令和2年10月19日～令和3年12月8日	106	
	ZAA-J1NC		WP0ZZZY1ZMSA85164～WP0ZZZY1ZMSA50004 令和3年7月28日～令和5年8月31日	107	
	ZAA-J1ND	Taycan Turbo S	WP0ZZZY1ZNSA50088～WP0ZZZY1ZMSA50398 令和3年12月1日～令和6年1月16日	67	
	ZAA-J1MD		WP0ZZZY1ZMSA55122～WP0ZZZY1ZMSA58845 令和2年10月19日～令和3年12月8日	115	
	ZAA-J1NA1	Taycan	WP0ZZZY1ZMSA01681～WP0ZZZY1ZMSA00402 令和3年5月10日～令和5年9月12日	281	
	ZAA-J1NA1C		WP0ZZZY1ZMSA01653～WP0ZZZY1ZMSA02288 令和3年5月10日～令和6年1月31日	362	
	ZAA-J1NA2	Taycan 4	WP0ZZZY1ZMSA67124～WP0ZZZY1ZMSA55029 令和3年7月7日～令和5年10月18日	167	

	ZAA-J1NE	Taycan GTS	WP0ZZZY1ZNSA57265~WP0ZZZY1ZRSA44137 令和4年3月18日~令和6年1月31日	199	
	(計10型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月19日~令和6年2月29日	(計1,992台)	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
- ・上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。
- ・本リコール届出は、令和6年12月5日付けで届出を行った外-3915の改善措置の内容に変更が発生したため、新たに届出を行うリコールである。