連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	外-4031	リコール開始日	令和7年6月26日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	制動装置(横滑り防止装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	横滑り防止装置(ESP)のコントロールユニットにおいて、設計検討が不十分なため、制御プログラムが不適切である。そのため、ESPが故障した際に正規の仕様と異なる警告メッセージが表示され、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ESPコントロールユニットの制御プログラムを対策されたプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3CA-465310C	「G450d」	W1N4653101X000932～W1N4653101X031754 令和6年6月16日～令和7年3月24日	223	左ハンドル
			W1N4653102X003015～W1N4653102X031774 令和6年6月23日～令和7年4月22日	1,566	右ハンドル
	7CA-465310C		W1N4653101X000898～W1N4653101X008352 令和6年6月16日～令和6年8月15日	222	左ハンドル
			W1N4653102X002582～W1N4653102X011848 令和6年6月23日～令和6年9月6日	734	右ハンドル
	ZAA-465600C	「G580」	W1N4656001X009234～W1N4656001X028336 令和6年10月17日～令和7年1月21日	108	左ハンドル
			W1N4656002X009205～W1N4656002X029628 令和6年9月17日～令和7年2月5日	253	右ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4AA-465250C	「メルセデスAMG G63」	W1N4652501X000885～W1N4652501X031768 令和6年6月23日～令和7年3月24日	833	左ハンドル
			W1N4652502X000694～W1N4652502X031699 令和6年6月23日～令和7年4月15日	829	右ハンドル
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年6月16日～令和7年4月22日	(計4,768台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。