連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 フォン : https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	5676	リコール開始日	令和7年6月27日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	室内後写鏡		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	室内後写鏡(凸面鏡)において、設計検討不足のため、有効寸法300mm未滿のものがある。そのため、ワンマンバスの構造要件に抵触するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、有効寸法が法規に適合した室内後写鏡(凸面鏡)に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社外情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BJG-MP37TK	「ふそうエアロスター」	MP37TK-26001 ~ MP37TK-26002 平成22年7月7日 ~ 平成22年7月7日	2	
	BJG-MP37TM		MP37TM-26013 平成22年7月5日	1	
	PKG-MP35UM		MP35UM-20407 ~ MP35UM-21296 平成22年3月8日 ~ 平成22年7月23日	5	
	LKG-MP35FK		MP35FK-20001 ~ MP35FK-22004 平成22年9月16日 ~ 平成24年2月20日	10	
	LKG-MP35FM		MP35FM-20015 ~ MP35FM-22056 平成22年10月15日 ~ 平成24年3月23日	70	
	LKG-MP35FP		MP35FP-20002 ~ MP35FP-22016 平成22年9月17日 ~ 平成24年3月20日	6	
	LKG-MP37FK		MP37FK-20003 ~ MP37FK-22043 平成22年10月13日 ~ 平成24年3月27日	53	
	LKG-MP37FM		MP37FM-20008 ~ MP37FM-22009 平成22年7月21日 ~ 平成24年2月22日	8	
	TKG-MK27FH	「ふそうエアロミディ」	MK27FH-52101 ~ MK27FH-56607 平成24年9月14日 ~ 平成29年8月8日	84	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QDG-MP35FM	「ふそう エアロスター」	MP35FM-62127 平成 24 年 9 月 18 日	1	
	QDG-MP35FP		MP35FP-62160 ~ MP35FP-63503 平成 25 年 3 月 12 日 ~ 平成 26 年 3 月 5 日	2	
	QKG-MP35FK		MP35FK-62103 ~ MP35FK-66030 平成 24 年 10 月 10 日 ~ 平成 29 年 8 月 21 日	3	
	QKG-MP35FM		MP35FM-22060 ~ MP35FM-66125 平成 24 年 4 月 12 日 ~ 平成 29 年 8 月 1 日	121	
	QKG-MP35FP		MP35FP-22030 ~ MP35FP-66106 平成 24 年 5 月 14 日 ~ 平成 29 年 8 月 3 日	36	
	QKG-MP37FK		MP37FK-62108 ~ MP37FK-63549 平成 24 年 7 月 10 日 ~ 平成 26 年 7 月 23 日	86	
	QKG-MP37FM		MP37FM-62001 ~ MP37FM-63515 平成 24 年 7 月 26 日 ~ 平成 27 年 2 月 5 日	60	
	QKG-MP38FK		MP38FK-64011 ~ MP38FK-66439 平成 26 年 12 月 15 日 ~ 平成 29 年 8 月 22 日	78	
	QKG-MP38FM		MP38FM-64031 ~ MP38FM-66153 平成 26 年 12 月 1 日 ~ 平成 29 年 5 月 22 日	100	
	QRG-MS96VP		「ふそう エアロエース」	MS96VP-22105 ~ MS96VP-70631 平成 24 年 7 月 4 日 ~ 平成 27 年 7 月 16 日	447
	QTG-MS96VP	MS96VP-70413 ~ MS96VP-73364 平成 27 年 4 月 27 日 ~ 平成 29 年 8 月 8 日		373	
	2KG-MP35FK	「ふそう エアロスター」	MP35FK-69002 ~ MP35FK-80001 平成 30 年 4 月 18 日 ~ 令和 4 年 12 月 19 日	9	
	2KG-MP35FM		MP35FM-69031 ~ MP35FM-85028 平成 30 年 2 月 1 日 ~ 令和 5 年 4 月 18 日	27	
	2KG-MP35FP		MP35FP-69015 ~ MP35FP-85039 平成 31 年 3 月 11 日 ~ 令和 6 年 3 月 8 日	22	
	2KG-MP38FK		MP38FK-70359 ~ MP38FK-80053 令和 2 年 11 月 5 日 ~ 令和 4 年 8 月 24 日	3	
	2PG-MP35FK		MP35FK-69008 ~ MP35FK-95002 平成 30 年 9 月 3 日 ~ 令和 6 年 10 月 29 日	7	
	2PG-MP35FM		MP35FM-10001 ~ MP35FM-95025 平成 29 年 11 月 21 日 ~ 令和 6 年 12 月 18 日	83	
	2PG-MP35FP		MP35FP-10001 ~ MP35FP-95013 平成 29 年 12 月 7 日 ~ 令和 6 年 12 月 2 日	48	
	2PG-MP38FK		MP38FK-69017 ~ MP38FK-95111 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 令和 6 年 10 月 2 日	275	
	2PG-MP38FM		MP38FM-10010 ~ MP38FM-95026 平成 30 年 1 月 15 日 ~ 令和 6 年 12 月 24 日	196	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2TG-MS06GP	「ふそう エアロエース」	MS06GP-10034～MS06GP-95523 平成29年7月7日～令和7年2月26日	802	
UD トラック	LKG-AP37FK	「スハ°-スナナ- A」	AP37FK-20009～AP37FK-20015 平成22年10月18日～平成22年11月12日	3	
	LKG-AP35FM		AP35FM-20003～AP35FM-20005 平成22年11月5日～平成22年11月22日	3	
	(計32型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年3月8日～令和7年2月26日	(計3,024台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。