改善箇所説明図



注：□ は交換する部品を示す。

〔　シートの内装材において、表皮の加工方法の検討が不十分だったため、燃焼試験時に基準に定められているよりも速い速度で延焼し、保安基準に適合しない。〕

改善の内容

全車両、全席シートカバーを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の中央上部に黄色ペイントを塗布する。