改 善 箇 所 説 明 図



《カバー取外し時》

電動式パーキングブレーキ（EPB：Electric Parking Brake）において、作業指示が不適切なため、コントロールケーブルが車両生産中に屈曲しているものがある。そのため、インナーケーブルが摩耗により破断して、駐車ブレーキが作動しないほか、最悪の場合、駐車中の車両が動き出すおそれがある。

改善措置の内容

全車両、屈曲防止のプロテクターを装着した対策品のコントロールケーブルに交換する。

注　：□は、対策品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車は、各社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。