


改善箇所説明図



不具合発生箇所

センターインフォメーションディスプレイユニット



不具合の内容

センターインフォメーションディスプレイ（C I D）制御ユニットにおいて、制御プログラムの設計検討が不十分なため、電圧低下時にC I Dの表示機能が正常に動作しなくなることがある。そのため、直前直左を確認するカメラおよびバックカメラの映像がC I Dに表示されず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、C I D制御ユニットの制御プログラムを対策仕様書き換える。

注： ☐ はプログラムを書き換える部品を示す。

識別：助手席ドアのヒンジ部分に黄色ペイントを塗布する。