

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス : https://www.mlit.go.jp
-----	--

リ コ ー ル 届 出 一 覧 表

リコール届出日：令和8年10月2日

リ コ ー ル 届 出 番 号	5 8 9 4	リ コ ー ル 開 始 日	令和8年10月2日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 サティヤカーム・アーリヤ 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	電気装置（インバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電力変換装置（インバータ）において、基板のはんだ付け工程が不適切なため、正しくはんだ付けされていないものがあり、熱膨張と収縮の繰り返しにより当該はんだ部に亀裂が生じることがある。そのため、端子部の接触が不安定となり制御信号が乱れ、インバータ内部で短絡が発生し、E Vシステム異常警告灯が点灯して走行不能となるおそれがある。また、当該短絡により車両の制御回路が損傷すると、連続通電によりハーネス等が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インバータを良品に交換するとともに、故障コードを点検し、関連する異常がないことを確認する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日 野	ZAC-KV828L1	「フルーリボンZ EV」	KV828L1-7000001～KV828L1-7000004 令和7年3月12日～令和7年12月23日	4	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年3月12日～令和7年12月23日	(計4台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。