

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年10月8日

リコール届出番号	外-4245	リコール開始日	令和8年10月9日	
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Co.,Ltd. 社長：浜松 正之		製作国　：タイ王国 製作者名：Thai Honda Co.,Ltd.	
	問い合わせ先：本田技研工業株式会社 市場措置コールセンター TEL　0120-370004			
不具合の部位（部品名）	施錠装置（ハンドルロック）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	施錠装置において、ハンドルロックを固定するボルトの締付け工具が不適切なため、ボルトの締結力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが緩み停車時にハンドルがロックできないおそれがある。また、外れたボルトがフレームに挟まると、最悪の場合、ハンドルが転舵できず転倒するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ハンドルロック締付けボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。			
不　　具　　合　　件　　数	1 件		事故の有無	無し
発　　見　　の　　動　　機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・本田技研工業（株）のインターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BK-MC49	「レブル 250」	MC49-1000004～MC49-1009060 平成29年2月23日～平成30年11月9日	9,056	
		「Rebel 250」	MC49-1100001～MC49-1108352 平成30年11月8日～令和元年12月29日	8,352	
			MC49-1200002～MC49-1221810 令和元年12月17日～令和4年9月4日	21,809	
			MC49-1300001～MC49-1312600 令和3年1月7日～令和4年10月1日	12,600	
	8BK-MC49		MC49-1400018～MC49-1403857 令和4年9月7日～令和4年12月8日	3,840	
			MC49-1504275～MC49-1512308 令和7年3月12日～令和7年10月1日	7,883	
	8BK-MC57	「CL250」	MC57-1100080～MC57-1101071 令和7年5月8日～令和7年9月24日	992	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月23日～令和7年10月1日	(計64,532台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。