

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111内線42361 アドレス : https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年10月8日

リコール届出番号	5884	リコール開始日	令和8年10月9日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 フランツィスカ・クスマノ 問い合わせ先:お客様相談センター TEL:0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (ASAM)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック等のけん引車両において、ASAM (Advanced Signal and Actuation Module: 電装品制御を統合管理するモジュール) の制御プログラムが不適切なため、走行中に運転者が操作を行っていないにもかかわらず、(10分毎に1回)トレーラ側のハザードランプとバックランプが瞬時的に点灯し、バックブザーが吹鳴するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ASAM の制御プログラムを対策仕様に書き換えると共に、届出番号4918で追加したハーネスが回路に組み込まれている場合は、当該ハーネスを切断する。		
不具合件数	32件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70HJR	「ふそう スーパーグレート」	FV70HJ-520002～FV70HJ-540039 令和2年1月22日～令和4年5月12日	313	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-530046～FV70HY-540030 令和3年7月30日～令和4年5月10日	35	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-530032～FV70HZ-540044 令和3年7月30日～令和4年5月13日	13	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-520006～FV74HJ-530020 令和2年6月1日～令和4年4月25日	19	
	2PG-FP74GGR		FP74GG-520001～FP74GG-530004 令和2年6月5日～令和3年12月15日	12	
	2PG-FP74HDR		FP74HD-530002～FP74HD-540107 令和3年4月16日～令和4年5月26日	523	
	2PG-FP74HER		FP74HE-530001～FP74HE-540030 令和3年4月21日～令和4年5月26日	194	
	2PG-FP74HGR		FP74HG-530001～FP74HG-540005 令和3年5月13日～令和4年4月11日	36	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-520001～FV74HJ-540004 令和2年3月9日～令和4年3月22日	37	
	2RG-FP74HDR		FP74HD-520003～FP74HD-520713 令和2年2月8日～令和3年4月16日	711	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2RG-FP74HER	「ふそう スーパーグレート」	FP74HE-520001～FP74HE-520345 令和2年3月3日～令和3年4月27日	344	
	2RG-FP74HGR		FP74HG-520001～FP74HG-520056 令和2年3月4日～令和3年4月7日	56	
	(計 12 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年1月22日～令和4年5月26日	計 2,293 台	

備考) 本件は、令和3年3月26日付 届出番号「4918」および、令和3年11月1日付 届出番号「5042」にてリコール届出を行ったものですが、大型トラクタ等のけん引車両において新たな不具合が判明したため、対策を行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。