


改善箇所説明図



注： は交換部品、 は追加部品を示す。

ショベル・ローダの駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキバルブへの雨水等の浸入対策が不十分なため、ソレノイドリード線挿入部の隙間から雨水等が浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ソレノイド内部に錆が発生して駐車ブレーキを解放状態に保持する力が減少し、最悪の場合、走行中に駐車ブレーキが作動するおそれがある。

改善措置の内容：

全車両、

- (1) ソレノイドを対策品に交換する。
- (2) ソレノイドリード線挿入部の取り付け向きを変更する。
- (3) ソレノイド周囲にカバーを取り付ける。

とともに、シリコン接着シール剤が未塗布のコネクタにシール剤を塗布する。

識別： カバーの有無で識別する。