


改善箇所説明図



リヤハブにおいて、補用品の供給が不適切なため、当該部品が現行品から旧品に交換されたものがある。

改善の内容

全車両、リヤハブを点検し、旧品が装着されていた場合は現行品に交換する。

注： ☐ は、現行品に交換する部品を示す。