

少数台数のリコール届出の公表について（令和8年9月分）

リコール対象が少数である100台未満の届出について、令和8年9月は5件の届出がありましたので公表します。

1. 住友ナコフォークリフト株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名	対象台数	製作期間
9月9日	5871	車名：SN 型式：YDN-SD2G 他 通称名：FD25PAXIII 他	29台	平成21年8月21日 ～ 令和8年1月30日
不具合の部位等				
特殊仕様車の後写鏡において、設計検討が不十分なため、後写鏡が視界試験の要求仕様を満たさない位置に取り付けられている。そのため、後方の交通状況が確認できず、保安基準に適合しない。				

2. Stellantisジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名	対象台数	輸入期間
9月17日	外4236	車名：フィアット 型式：7DF-25022 通称名：デュカト	42台	令和7年9月1日 ～ 令和7年11月27日
不具合の部位等				
燃料リターンホースにおいて、製造工程での部品管理が不適切なため、柔軟性を高めるための加硫処理をしていないものがある。そのため、当該ホースの柔軟性が不足して接続部の密着性が不十分となり、そのまま使用を続けると、接続部から燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。				

3. 本田技研工業株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名	対象台数	製作期間
9月17日	5882	車名：ホンダ 型式：ZAA-JG6 通称名：Super-ONE	1台	令和8年4月24日
不具合の部位等				
電動機用制御装置において、バッテリーチャージャ内部の通電板取付けボルトの締付け方法が不適切なため、通電板と高電圧端子の密着力が不足しているものがある。そのため、走行振動等により通電板が動くと、当該部の接触抵抗が増加して発熱し、導通不良となり、パワーシステム警告灯が点灯するとともに、駆動用モータの出力を停止させる制御が働き、走行不能となるおそれがある。				

4. 株式会社パプコ

届出日	届出番号	車名、型式、通称名	対象台数	製作期間
9月30日	5864	車名：三菱 型式：2PG-FU85VZ 通称名：ふそうスーパーグレート	97台	令和7年2月5日 ～ 令和8年4月17日
不具合の部位等				
テールランプにおいて、設計時の保安基準適合性の確認方法が不適切であったため、オプションで設定された後部クッション材を装着した場合、灯火（尾灯）の幾何学的視認性が保安基準に適合しない。				

5. 株式会社NICHIO

届出日	届出番号	車名、型式、通称名	対象台数	製作期間
9月30日	5878	車名：ニッセキ 型式：YDS-R01E 他 通称名：HTR608 他	34台	平成17年12月21日 ～ 令和8年2月6日
不具合の部位等				
ロータリ除雪自動車のリヤフレームにおいて、ステアリングシリンダブラケット取付部の強度検討が不十分なため、繰り返しの操舵により当該取付部に亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進展し、最悪の場合、操舵不能となるおそれがある。				

【参考】

●令和8年9月のリコール届出件数

全体（件）		内 訳（件）	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	1 2（± 0）	8（－ 1）	4（＋ 1）
輸入車	9（－ 5）	8（± 0）	1（－ 5）
計	2 1（－ 5）	1 6（－ 1）	5（－ 4）

※ （ ）内は、対前年度同月比

●令和8年度のリコール総届出件数及び総対象台数

<速報値>

月	届出件数（件）			対 象 台 数（台）		
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	15(+6)	9(-12)	24(-6)	65, 036(-77, 735)	32, 239(-7, 092)	97, 275(-84, 827)
5	11(-5)	15(-3)	26(-8)	85, 404(-54, 986)	11, 330(-12, 174)	96, 734(-67, 160)
6	18(-4)	12(-16)	30(-20)	826, 780(+684, 457)	7, 981(-30, 368)	834, 761(+654, 089)
7	20(-2)	17(+2)	37(± 0)	837, 200(+136, 824)	63, 950(+37, 973)	901, 150(+174, 797)
8	9(+4)	10(-1)	19(+3)	84, 605(+52, 830)	37, 720(+24, 819)	122, 325(+77, 649)
9	12(± 0)	9(-5)	21(-5)	39, 192(-100, 258)	11, 921(-6, 192)	51, 113(-106, 450)
小計	85(-1)	72(-35)	157(-36)	1, 938, 217(+641, 132)	165, 141(+6, 966)	2, 103, 358(+648, 098)

※ （ ）内は、対前年度同月比

（問い合わせ先）

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 太田・藤坂 電話 03-5253-8111（代表）（内線 42353）
--