

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年10月22日

リコール届出番号	5891	リコール開始日	令和8年10月23日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先：市場措置専用窓口 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-280524		
不具合の部位（部品名）	電気装置（ボディコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボディコントロールモジュールにおいて、部品選定が不適切なため、誤った仕様のコンデンサを組付けた。そのため、パワースイッチオフ後に過大な待機電流が流れ続けてバッテリーが上がり、エンジンが始動できなくなる、またはパワーシステムが起動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボディコントロールモジュールを良品に交換するとともに、バッテリーを点検し異常がある場合は新品に交換する。		
不具合件数	170件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-RP8	「ステップワゴン」	RP8-1093010～RP8-1098660 令和7年1月14日～令和7年2月20日	3,030	
	5BA-RP6		RP6-1128112～RP6-1130197 令和7年1月17日～令和7年3月3日	970	
			RP6-5100399～RP6-5100408 令和7年1月23日～令和7年2月19日	10	
	5BA-RP7		RP7-1113591～RP7-1114431 令和7年1月20日～令和7年2月20日	475	
			RP7-5100107～RP7-5100108 令和7年2月5日～令和7年2月11日	2	
	5BA-RV4	「VEZEL」	RV4-1101818～RV4-1102166 令和7年1月10日～令和7年2月12日	238	
	6AA-RV5		RV5-1243718～RV5-1248721 令和7年1月31日～令和7年2月21日	3,476	
	6AA-RV6		RV6-1107859～RV6-1108380 令和7年2月3日～令和7年2月18日	402	
	5BA-GT1	「フリード」	GT1-1012652～GT1-1013227 令和6年12月24日～令和7年1月27日	548	
	5BA-GT2		GT2-1005273～GT2-1005468 令和6年12月24日～令和7年1月27日	175	

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ホンダ	5BA-GT2	「フリード」	GT2-5000238 令和 7 年 1 月 6 日	1	
	5BA-GT3		GT3-1001717～GT3-1001770 令和 6 年 12 月 24 日～令和 7 年 1 月 10 日	54	
	5BA-GT4		GT4-1000735～GT4-1000755 令和 6 年 12 月 24 日～令和 7 年 1 月 10 日	10	
	6AA-GT5		GT5-1019126～GT5-1022069 令和 6 年 12 月 23 日～令和 7 年 1 月 28 日	799	
	6AA-GT6		GT6-1010899～GT6-1011402 令和 6 年 12 月 23 日～令和 7 年 1 月 24 日	451	
	6AA-GT7		GT7-1002921～GT7-1003053 令和 6 年 12 月 24 日～令和 7 年 1 月 7 日	129	
	6AA-GT8		GT8-1002774～GT8-1002927 令和 6 年 12 月 24 日～令和 7 年 1 月 10 日	128	
	5BA-FL1	「シビック」	FL1-1301578～FL1-1301840 令和 7 年 3 月 14 日～令和 7 年 3 月 22 日	215	
			FL1-1401438～FL1-1401484 令和 7 年 6 月 27 日～令和 7 年 7 月 2 日	21	
	6AA-FL4		FL4-1201704～FL4-1202047 令和 7 年 3 月 14 日～令和 7 年 3 月 22 日	320	
	6BA-FL5		FL5-1205574～FL5-1206686 令和 7 年 1 月 17 日～令和 7 年 2 月 12 日	1,051	
	5BA-RZ3	「ZR-V」	RZ3-1100614～RZ3-1100687 令和 7 年 1 月 8 日～令和 7 年 2 月 25 日	45	
	5BA-RZ5		RZ5-1100248～RZ5-1100283 令和 7 年 1 月 9 日～令和 7 年 2 月 25 日	27	
	6AA-RZ4		RZ4-1116510～RZ4-1117270 令和 7 年 1 月 28 日～令和 7 年 2 月 19 日	695	
	6AA-RZ6		RZ6-1105736～RZ6-1106268 令和 7 年 1 月 29 日～令和 7 年 2 月 17 日	401	
	6BA-JF5	「N-BOX」 「N-BOX CUSTOM」	JF5-1169233～JF5-1172436 令和 7 年 2 月 7 日～令和 7 年 2 月 17 日	856	
			JF5-8003694～JF5-8003886 令和 7 年 1 月 28 日～令和 7 年 2 月 17 日	69	
	6BA-JF6		JF6-1029064～JF6-1029497 令和 7 年 2 月 7 日～令和 7 年 2 月 14 日	170	
			JF6-8001139～JF6-8001186 令和 7 年 2 月 7 日～令和 7 年 2 月 17 日	23	
	ZAB-JJ3	「N-VAN」	JJ3-1004019～JJ3-1006527 令和 7 年 2 月 7 日～令和 7 年 3 月 18 日	400	
	(計 24 型式)	(計 8 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 6 年 12 月 23 日～令和 7 年 7 月 2 日	(計 15,191 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
ボディ コントロール モジュール	38809-33F-JF2	令和7年1月31日～令和7年9月22日	57	「フリード」
	38809-33F-JB2	令和7年1月28日～令和7年7月25日	15	
	38809-32R-JA1	令和7年2月4日～令和7年11月29日	23	「N-BOX JOY」
	38809-T43-J42	令和7年6月28日～令和8年2月14日	7	「シビック」
	38809-T64-JA1	令和6年12月13日～令和7年9月2日	5	
	38809-T64-JB1	令和7年7月26日	1	
	38809-T64-JC1	令和7年1月21日～令和7年11月17日	12	
		合計	(計 120 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。