

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 8 年 10 月 23 日

| リコール届出番号                         | 外-4244                                                                                                                           | リコール開始日 | 令和 8 年 10 月 23 日 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 届出者の氏名又は名称                       | BRPジャパン株式会社<br>取締役社長<br>西 光寿<br>製作国：カナダ<br>製作者名：Bombardier Recreational Products Inc.<br>問合せ先：BRP ジャパンカスタマーサービス Tel:03-6718-4701 |         |                  |
| 不具合の部位（部品名）                      | メータパネル（制御プログラム）                                                                                                                  |         |                  |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | メータパネルにおいて、制御プログラムの設計が不適切なため、外部機器との通信時に内部異常が発生することがある。そのため、メータパネルの表示が消失して速度計等を確認できなくなる、または、方向指示器と非常点滅表示灯が作動しなくなるおそれがある。          |         |                  |
| 改善措置の内容                          | 全車両、メータパネルの制御プログラムを対策仕様に書き換える。<br>なお、プログラムの書き換えは対策プログラムをOTA（無線通信）で遠隔配信し、使用者自身にてインストールする。または、販売店等に入庫し、診断機に接続することにより実施する。          |         |                  |
| 不具合件数                            | 0件                                                                                                                               | 事故の有無   | なし               |
| 発見の動機                            | 本国(カナダ)からの情報による。                                                                                                                 |         |                  |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置   | ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。<br>・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない<br>・改善実施済車両は、メータパネルに表示される制御プログラムのバージョン情報により識別することができる。             |         |                  |

| 車名  | 型式  | 通称名                            | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間                                  | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----|
| BRP | NBD | SPYDER RT LTD<br>SPYDER RT STS | 2BXNBDD13SV000150～<br>2BXNBDD1XVV000196<br>令和7年3月19日～令和8年9月8日  | 142        |    |
| BRP | RED | SPYDER F3 LTD                  | 2BXREDD1XSV000168～<br>2BXREDD11SV000172<br>令和7年3月19日～令和7年5月20日 | 10         |    |

|     |        |             |                                                              |         |  |
|-----|--------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------|--|
| BRP | RDD    | SPYDER F3 S | 2BXRDDD10VV000011～<br>2BXRDDD10TV000040<br>令和7年4月5日～令和8年9月8日 | 22      |  |
|     | (計3型式) | (計4車種)      | (輸入期間の全体の範囲)<br>令和7年3月19日～令和8年9月8日                           | (計174台) |  |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。