

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年 10月 27日			
リコール届出番号	5896	リコール開始日	令和8年 10月 27日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 代表取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	走行装置（アクスルシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンのアクスルシャフトのセンターヨークにおいて、製造工程の管理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の繰返し応力によりセンターヨークが破損して、最悪の場合、駆動力を伝達できず、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクスルシャフトの刻印を点検し、対象ロットのアクスルシャフトが取付けられている場合は良品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者等：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に「No.5896」のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	YDS-KRC025	「カトウ KR-25H 型 ラフター」	KRC025-0412 ～ KRC025-0529 令和6年7月5日～令和7年5月9日	88台	
カトウ	YDS-KRC027	「カトウ KR-60H 型 ラフター」	KRC027-3027 ～ KRC027-3089 令和6年5月24日～令和7年5月23日	43台	
カトウ	YDS-KRC023	「カトウ KRM-35H 型 ラフター」	KRC023-1103 ～ KRC023-1117 令和6年8月9日～令和6年10月25日	12台	
カトウ	YDS-KRC028	「カトウ KR-50H 型 ラフター」	KRC028-5008 ～ KRC028-5014 令和6年8月23日～令和6年11月29日	7台	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間全体の範囲) 令和6年5月24日～令和7年5月23日	(計150台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。