連絡先　物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
ＴＥＬ ０３-５２５３-８１１１内線４２３６１
ｱﾄﾞﾚｽ : https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和８年 11 月 12 日

リコール届出番号	5908	リコール開始日	令和８年 11 月 13 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社　　問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長　フランツィスカ・クスマノ　　TEL：0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	電装装置(メータークラスター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動式駐車ブレーキ(EPB：Electric Parking Brake)の ECU において、ソフトウェアが不適切なため、EV システムを起動させる際のキーオン時にのみメータークラスターの電動式駐車ブレーキウォーニングランプ(橙色)が点灯せず、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、メータークラスターを対策仕様のソフトウェアに書き換える。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAB-FEAVK	「ふそう eCANTER」	FEAVK-610008～FEAVK-613039 令和５年３月 27 日～令和７年 12 月 22 日	2,949	
	ZAB-FEB8K		FEB8K-610008～FEB8K-610140 令和５年３月 27 日～令和７年 11 月 28 日	112	
	ZAB-FEBVK		FEBVK-610004～FEBVK-610015 令和５年 10 月６日～令和７年 10 月 31 日	12	
	ZAB-FEC9K		FEC9K-610003～FEC9K-610008 令和５年 11 月 13 日～令和７年 11 月４日	5	
	ZAB-FED9K		FED9K-610002～FED9K-610040 令和５年３月 29 日～令和７年 11 月 12 日	37	
	(計５型式)	(計１車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和５年３月 27 日～令和７年 12 月 22 日	(計 3,115 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。