
改 善 箇 所 説 明 図



基準不適合発生箇所



正面視

メータークラスター

電動式駐車ブレーキ(EPB：Electric Parking Brake)のECUにおいて、ソフトウェアが不適切なため、EVシステムを起動させる際のキーオン時にのみメータークラスターの電動式駐車ブレーキウォーニングランプ(橙色)が点灯せず、保安基準に適合しない。

改善措置の内容

全車両、メータークラスターを対策仕様のソフトウェアに書き換える。

注　：□ はソフトウェアを書き換える部品を示す。
識別：作業完了車は、弊社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。